

PS_AND_FAN
20V_OUT
GND
File: 20V_PSU.kicad_sch
C6
100n
C13
100u
GND_NODE
+20V
MP4560
GND
VIN
VOUT
C4
100n
C14
22u
+3.3V
HX711
PA 6110
LOAD CELL:
R8 100
R7 100
C3
100n
RED
BLK
WHT
GRN
VCC
DAT
CLK
GND
C7
100n
C8
10n
C9
10u
GPIO35
GPIO26
SW4
TACTILE SWITCH
ESP32
TMC2209
NEMA 23
GRN
BLK
RED
BLU
1A
1B
2A
2B
PSU_GND
+20V
C2
220u
C12
100n
EN
UART
INDEX
DIAG
MS2
MS1
STEP
DIR
R9 10k
R4 1k
GPIO25
GPIO17
GPIO16
STEP_OUT
GPIO33
C10
100n
C11
100u
END_STOP_BTM
END_STOP_TOP
ESTOP_N
HX711 DAT
STEP_IN
TMC2209 DIR
TMC2209 EN
HX711 CLK
ADS1115 ALRT
GPIO23
GPIO22
GPIO1
GPIO3
GPIO21
GPIO19
GPIO18
GPIO5
GPIO17
GPIO16
GPIO4
GPIO2
GPIO15
3V3
ADS1115_SCL
ADS1115_SDA
UART
SLPT 75mm
LINEAR POT
POT_BROWN
POT_YELLOW
POT_BLUE
A1
A0
SW6
END STOP (TOP)
SW7
END STOP (BTM)
R15 2.2k
R16 2.2k
ADS1115
C5
100n
R6
2.2k
R5 2.2k
R12
10k
R13
1k
R14
1k
C15
1u
C16
1u
VDD
GND
SCL
SDA
ADDR
ALRT
A0
A1
A2
A3
E-STOP
ESTOP_N
STEP_IN
STEP_OUT
File: estop.kicad_sch
TMC2209 STEP