

BERITA ACARA

Nomor: SI.02/8/7/1/D4.3.2/D/TPSS-25

TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MONITOR 27 INCH DI RUANG P&C

Berdasarkan:

Pelaporan pencatatan tiket insiden layanan TI pada aplikasi ITSM dengan detail sebagai berikut:

- a. ITSM 28591 Monitor Asus TPS-4238 RGB Bergaris.
- b. ITSM 29722 Monitor 27 Inch Tidak Normal.
- c. ITSM 29727 Monitor LED 27 Inch Bergaris.
- d. ITSM 26451 Monitor HP N270h Mati.

Menjelaskan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi ketersediaan fasilitas perangkat TI pada beberapa lokasi user pemohon serta sebagai upaya tindak lanjut terhadap dasar kebutuhan tersebut diatas.

Menyatakan:

Setelah diadakan pemeriksaan didapat hasil:

1. Kondisi yang ditemukan:

- a. Salah satu monitor (dari dual monitor setup) ukuran 27 inch yang digunakan oleh user a/n Rikki Setyadi di Ruang P&C dalam kondisi bergaris.
- b. Salah satu monitor (dari dual monitor setup) ukuran 27 inch yang digunakan oleh user a/n Mamat Rahmat di Ruang P&C dalam kondisi bergaris.
- c. Salah satu monitor (dari dual monitor setup) ukuran 27 inch yang digunakan oleh user a/n Prisma Rohman di Ruang P&C dalam kondisi bergaris.
- d. Salah satu monitor (dari dual monitor setup) ukuran 27 inch yang digunakan oleh user a/n Arik Yustanto di Departemen Operasi dalam kondisi mati total.

2. Hal ini terjadi diakibatkan oleh :

- a. Terdapat kerusakan pada salah satu monitor yang digunakan oleh user a/n Rikki Setyadi di Ruang P&C dalam kondisi bergaris, tetapi perbaikan tidak dapat dilakukan karena tidak dapat ditemukan sparepare penggantinya. Monitor tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2017.
- b. Terdapat kerusakan pada salah satu monitor yang digunakan oleh user a/n Mamat Rahmat di Ruang P&C dalam kondisi bergaris, tetapi perbaikan tidak dapat dilakukan karena tidak dapat ditemukan sparepare penggantinya. Monitor tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2017.
- c. Terdapat kerusakan pada monitor yang digunakan oleh user a/n Prisma Rohman di Ruang P&C dalam kondisi bergaris, tetapi perbaikan tidak dapat dilakukan karena tidak dapat ditemukan sparepare penggantinya. Monitor tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2017.
- d. Terdapat kerusakan pada salah satu monitor yang digunakan oleh user a/n Arik Yustanto di Departemen Operasi dalam kondisi mati total, tetapi perbaikan tidak dapat dilakukan karena tidak dapat ditemukan sparepare penggantinya. Monitor tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2019.
- 3. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah :
 - a. Dibutuhkannya pengadaan monitor 27 inch sebanyak 1 Unit untuk setup dual monitor.





- b. Dibutuhkannya pengadaan monitor 27 inch sebanyak 1 Unit untuk setup dual monitor.
- c. Dibutuhkannya pengadaan monitor 27 inch sebanyak 1 Unit.
- d. Dibutuhkannya pengadaan monitor 27 inch sebanyak 2 Unit untuk setup dual monitor (sementara salah satu monitor yang masih berfungsi akan disimpan di inventori TI karena type tersebut sudah tidak ada di pasaran).

Dibutuhkannya pengadaan Monitor 27 Inch untuk kebutuhan operasional dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	Monitor LED 27 Inch - Layar ukuran 27 Inch - Resolusi Full HD - Port HDMI & VGA	5	Unit

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA




MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO




HENDRA GUNAWAN
















5/16/25, 5:12 PM ITSM - Tickets

