
MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M001 · Fascia
Mise en production

RECETTE-PHASE10 · Chantier fictif

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

1 pièce(s)

120 po

COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 6 po
B = 1 1/4 po
C = 3/4 po
Pli A–B : Rotation 90°
Pli B–C : Retour écrasé 180° · gauche
Face colorée : gauche de A → C


Étoile : face peinte. Rayons, développé et réglages à valider par l’atelier.

MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M002 · Ailes de fenêtre
Mise en production

RECETTE-PHASE10 · Chantier fictif

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

2 pièce(s)

120 po

COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 6 po
B = 2 po
C = 3/4 po
Pli A–B : Rotation 90°
Pli B–C : Rotation -90°
Face colorée : droite de A → C

Étoile : face peinte. Rayons, développé et réglages à valider par l’atelier.


MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M003 · Écoulement des eaux

Mise en production

RECETTE-PHASE10 · Chantier fictif

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

3 pièce(s)

120 po

COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 6 po
B = 1 1/2 po
C = 1/2 po
Pli A–B : Rotation -90°
Pli B–C : Rotation 90°
Face colorée : gauche de A → C

Étoile : face peinte. Rayons, développé et réglages à valider par l’atelier.


MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

Mise en production

M004 · Goutte d'eau – développé total 8 po

RECETTE-PHASE10 · Chantier fictif

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

4 pièce(s)

120 po

COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 3 1/4 po
B = 2 po
C = 3/4 po
D = 2 po
Pli A–B : Rotation 90°
Pli B–C : Rotation -90°
Pli C–D : Rotation -90°
Face colorée : droite de A → D

Étoile : face peinte. Rayons, développé et réglages à valider par l'atelier.