

主要寸法・部品配置（単位：mm）



受け台 C04：輪郭余裕は片側0.4




蓋 S10：橙色部分が幅1.0 × 長さ4.0のガイド

受け座深さ1.5 ／ 底面高さ4.0 ／ 受け台の蓋受け高さ5.5 ／ 蓋厚4.0 ／ ガイド部のみ厚さ0.6

4隅の穴：径6.6（中心位置は元モデルを維持）。位置決め：径3.0ピン2本、丸穴＋長穴。

試料を押さえない断面と、使用前の確認



ガイド薄肉部0.6＋試料上の隙間を越えて、ペン先が届くことを端材で確認してください。

1. fit_couponを先に印刷し、試料が伸びず・曲がらずに入る最小の余裕を選ぶ。
2. pen_slot_couponで先端の通りを確認。S10がきつい場合はS12を検討する。
3. 本体を印刷し、ペン先の到達、ピンの嵌合、蓋の支持、試料の無負荷状態を確認する。
4. インク出しは端材で済ませ、試料上でペン先を強く押さずに線を付ける。
5. 乾燥後の標線中心間を実測し、10±0.5 mmと中央からの対称性を確認する。

JIS K 6251:2017の標線配置を狙う設計です。印刷後の寸法・実物嵌合・インクの影響・測定精度は未検証です。