CERTIFICADO SAT:

EXPEDIDO EN:

CERTIFICADO EMISOR:

FECHA DE TIMBRADO:



FOLIO FISCAL: C74652B8-A202-3042-9633-4BDEC1C91EB0

> 00001000000502000436 00001000000501351175 2023-07-18T13:03:28

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2023 01:02:24 PM QUERETARO, QUERETARO 18/07/2023 12:57:24

EMISOR

EUROSTAR BAJIO

EBA150311DL7 R.F.C: TEL: **DOMICILIO: AVENIDA 5 DE FEBRERO 1724**

COLONIA: INDUSTRIAL BENITO JUAREZ C.P: 76130

MUNICIPIO: QUERETARO

PAIS: MEXICO ESTADO: **QUERETARO**

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

SUCURSAL

RECEPTOR

CLIENTE: INNOVACION EN TERMOFORMADO R.F.C: IET0701246J3

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

COLONIA: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO C.P: 76246 DOMICILIO: AV DEL MARQUES LOTE 7 PAIS: MEXICO MUNICIPIO: EL MARQUES ESTADO: **QUERETARO**

DATOS DE LA ORDEN

NO. ORDEN: 37721 TIPO DE ORDEN: EX EXPRESS MOTOR: VF3MJAHX7PS008008

NO. SERIE: VF3MJAHX7PS008008 MODELO: NUEVA 3008 GT 5P 2.0HDI 150HP AUT 8VEL FL SCC SINIESTRO: 0 PLACAS: **UMF856H** AÑO MODELO: 2022 NO. POLIZA:

KILOMETRAJE: 20679.00 ASESOR: 3 EMPLEADO CASA.

No. Cuenta Forma de Pago Monto Ref1 Ref2 Ref3

03 TRANSFERENCIA BANCO: BBVA \$4,839.00 CUENTA: 2944 FECHA: 12/07/2023 **ELECTRONICA DE FONDOS**

CANT. UNIDAD	NO. PARTE	CLAVE P/S	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
TOTAL MANTENIMIENTOS: \$4,171.55						
1.00 E48	S203008DW10F D21	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / S203008DW10FD21-12 Manto. 20 SINTETICO	\$4,171.55	\$4,171.55	\$ 0.00
0.30 E48	01E3YA	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / DESMONTAJE-MONTAJE CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
0.20 E48	14E5RA	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / SUSTITUCI?N ELEMENTO FILTR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
0.20 E48	95N05A	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / SUSTITUCI?N ELEMENTO FILTRANTE DIESEL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
0.20 E48	95N17A	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / SUSTITUCI?N LOTE DE FILTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
0.40 E48	Interno	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / Revisi?n + Control	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 H87	00001109AL	25191700	Equipo para el mantenimiento de vehículo / FILTRO ACEITE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 H87	00006447XG	25191700	Equipo para el mantenimiento de vehículo / LOTE FILTROS POLEN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 H87	9800097580	25191700	Equipo para el mantenimiento de vehículo / ELEMENTO FILTR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 H87	9801366680	78181500	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos / ELEMENTO FILTRO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 H87	PRW9221333	25191700	Equipo para el mantenimiento de vehículo / KIT LIMPIEZA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10 H87	QUARFIR208	25191700	Equipo para el mantenimiento de vehículo / ACEITE SINTETICO INEOFIRST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Comentarios: FRENOS DELANTEROS 80% TRASEROS 60%

ALINEACION Y BALANCEO

SUBTOTAL \$4,171.55 **IVA 16 %** \$ 667.45

TIPO DE DOCUMENTO: USO DE CFDI:

INGRESO G03 Gastos en general MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIÓN DE PAGO: MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONTADO

CFDI RELACIONADOS



Cuenta: 0136208770201 CLABE: 030680900005203826



Cuenta: 0199771522 CLABE: 012225001997715225



sJx3zj8FloGjoSyDJPz8kT8r30vH6rK4VLYt0uJ6NGUGBOQoC5n711jrTwU101Sscak9Rh+7BEFxAm2SGlp8A3SsL VBrETdqbw0aJOs8KjEgLZgPH0g+KpYcMgDvBeMedRLSft5/Bk45qkbZHONfQQBfmSz/hbDz/UsSFBOcryMCokT8Y VFRj9T6XA60dcncge6hk1HJ2kiM5jPTcjBmTtqXNAZ5Qn5EabB1+foOiU5uFrl/PMrZCGSk2599KlBrPyÁL7KLHnqu 538DCkeNA4yxaaoW2zZV+6ltfwED8+RfrhNc/lkSNrYTlA+a1BbAvCRcLGPvChO2TansvtJlmEg== SELLO SAT:

PWV9TdxbXrlBPD4gasfBPHA65jsBLGg28ZoHtM1Gj358DBuxoHQErup6Y45e9mRnZ/7AdNljhK+DML2BUZCbSodc JQDAeVQr/xgcQ187/4mPMPKbaxRKkmD9vrAL03ayWdQBL5kjOOYLwOtgKzygOjciaEznl9h1Dby9bptfEbdrzNAZAbracketering a property of the prop $\label{lem:continuous} JxJ + FMfDChJa9ta86vOtcnPUmmT2B3OUcLgaEiGWi3J9ipu3u4mlkFwTUm1m7qPIEPEM3I2ZtkLXr9CSzuZlbxus$ 5hFINxoTq2Rn4mSt1Rm8NiQnohID13Ej7wv2FabSzgHQUgC8RBrUA9R19rOH1Xkk4Bobfoas56C8eA== CADENA SAT:

| | 1.1 | C74652B8-A202-3042-9633-4BDEC1C91EB0 | 2023-07-

18T13:03:28|SCD110105654|sJx3zj8FloGjoSyDJPz8kT8r30vH6rK4VLYt0uJ6NGUGBOQoC5n711jrTwU101Ss cak9Rh+7BEFxAm2SGIp8A3SsLVBrETdqbw0aJOs8KjEgLZgPH0g+KpYcMgDvBeMedRLSft5/Bk45qkbZHONfQQBf mSz/hbDz/UsSFBOcryMCokT8YVFRj9T6XA60dcncge6hk1HJ2kiM5jPTcjBmTtqXNAZ5Qn5EabB1+foOiU5uFrl/P MrZCGSk2599KlBrPyAL7KLHnqu538DCkeNA4yxaaoW2zZV+6ltfwED8+RfrhNc/lkSNrYTlA+a1BbAvCRcLGPvChO 2TansvtJlmEg== | 0000100000502000436 | |

