عنوان فرآیند: پایش و اندازه گیری محصول

هدف: شناسایی ، کنترل مواد اولیه ورودی ، محصول حین تولید و نهایی با ابزار مناسب به منظور بر آورده کردن الزامات محصول

مسئول فرآیند؛ سرپرست کنترل کیفیت

خروجی به	خروجی	ورودی از	وروديها	منابع	نوع فرآيند	
		فر آیند کنترل سوابق و مدار ک	دستورالعمل كاليبراسيون داخلى با كد: SHM-I2003			
			رویه کالیبراسیون با کد: SHM-P2011	منابع انساني		
			. " <] .	طرحهای کیفیت	(سرپرست کنترل کیفیت ،	
			دستورالعملهای تست	بازرسان كنترل كيفيت ،		
			جداول مشخصات محصول	مسئول كاليبراسيون)		
			کلیه نقشه های مربوط به مواد اولیه و محصولات	تجهيزات :		
			رویه پایش و اندازه گیری محصول با کد : SHM-P2012	(کامپیوتر، آون، گیجهای اندازه گیری، کولیس، ترازوهای دیجیتال،	СОР	
فرآيند بهبود مستمر	درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	فرآيند بهبود مستمر	اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه			
		فرآیند بهبود مستمر	مميزى داخلى	نراروهای دیجیتان، ضخامت سنج، وسایل	زیر فرآیند دارد	
فرآيند آموزش	نیازهای آموزشی	فرآيند آموزش	خدمات آموزشی	مربوط به آزمایشگاههای شیمی)	-کالیبراسیون از نوع فرایندهای	
فرآيند انبارش	مواد اوليه تعيين تكليف شده	فر آیند انبارش	استعلام مواد اولیه خریداری شده			
فرآيند توليد	محصول و محصول حین تولید	فر آیند تولید	نمونه های محصول نهایی جهت تعیین تکلیف	منابع مالی و بودجه	SOP	
فرایند تولید	تعیین تکلیف شده		نمونه های محصول حین تولید جهت تعیین تکلیف	موسسات ذيصلاح		
فرآیند انبارش	گزارش بازرسی های دوره ای انبار			كاليبره كننده		
		فرآیند کنترل سوابق و مدار ک	رویه کنترل سوابق کیفی با کد: SHM-P2002	استانداردها		
				(استاندارد ملی، استاندارد		
فرآيند توليد	نمونه اوليه تعيين تكليف شده	فر آیند تولید	نمونه های اولیه محصول جهت تعیین تکلیف	بین المللی استانداردهای		
		فرآيند توليد	شناسنامه محصول توليد شده	مشتری		
فرآيند خريد	گزارش نتایج بررسی نمونه مواد اولیه	فرآيند خريد	نمونه مواد اوليه تعيين تكليف نشده			

خروجی به	خروجي	ورودی از	وروديها	منابع	نوع فرآيند
فر آیندهای تولید،	ابزار کالیبره شده	فر آیندهای تولید،	ابزاری که طبق برنامه نیاز به کالیبره دارد		
انبارش، طراحی، نت		انبارش، طراحی، نت	درخواست کالیبراسیون غیر برنامه ای	منابع انسانی	
		فرآیند کنترل سوابق و مدارک	ليست ابزار	(سرپرست کنترل کیفیت ،	
		فرآیند خرید و ارزیابی تامین کنندگان	لیست تأمین کنندگان آزمایشگاهی	بازرسان كنترل كيفيت ، مسئول كاليبراسيون)	
		فر آیند طراحی	نمونه آزمایشی محصول	تجهیزات : (کامپیوتر، آون، گیجهای اندازه گیری، کولیس، ترازوهای دیجیتال، ضخامت سنج، وسایل مربوط به آزمایشگاههای	COP زیر فرایند دارد
		- فر آیند - طرح ریزی فر آیند ساخت	طرح کیفیت و دستورالعملهای تست محصول		
			OPC محصول		
			نمونه تولید یک روز خط (آزمایشی)		
		فر آیند کنترل سوابق و مدار ک	سوابق تعیین تکلیف شده، مدا <i>ر ک</i> اصلاح یا تهیه شده		
		کرایند کنترن شوابق و تندار ت	مدارک درون سازمانی و لیست راهنمای بایگانی سوابق		–کالیبراسیون از
فرآیند بهبود مستمر	توصیه بهبود و تغییرات موثر بر سیستم کیفیت			شیمی) منابع مالی و بودجه	نوع فرایندهای SOP
فرآیند انبارش	درخواست جنس از انبار	فر آیند انبارش	کالاهای مورد نیاز	موسسات ذیصلاح کالیبره کننده	
فرآیند کنترل محصول نامنطبق	محصول نهایی و حین تولید رد شده	فر آیند کنترل محصول نامنطبق	محصول نهایی و حین تولید نامنطبق تعیین تکلیف شده	استاندارها: (استاندارد ملی، استاندارد	
فرآيند كنترل محصول نامنطبق	مواد اولیه رد شده	فرآيند كنترل محصول نامنطبق	مواد اوليه نامنطبق تعيين تكليف شده	بین المللی استانداردهای	
		فر آیند فروش و صادرات	کالای بر گشتی از مشتری جهت تعیین تکلیف	مشتری	
فرآیند کنترل محصول نامنطبق	کالای رد شده در بازرسی ادواری انبار	فر آیند کنترل محصول نامنطبق	کالای نامنطبق در بازرسی ادواری انبار تعیین تکلیف شده		

مسئول ارزیابی	دوره تناوب	حدود قابل قبول	روش اندازه گیری	شاخص پایش و اندازه گیری
مسئول كاليبراسيون	سه ماهه	≤ 0.5%	تعداد ابزاری که زمان کالیبره آنها فرارسیده اما کالیبره نشده اند ۱۰۰*	میزان انحراف از برنامه کالیبراسیون
مدير تضمين كيفيت	ماهانه	≤ 1	تعداد شكايات كيفى	شكايات كيفى
سرپرست کنترل کیفیت	سه ماهه	≤ 10%	بر گشتی از مشتری بدلیل کیفی ۱۰۰* کل بر گشتیها	برگشتی از مشتری بدلیل کیفی
مدير تضمين كيفيت	بعد از انجام هر دوره ممیزی داخلی	≤ 1.5	تعداد عدم تطابق هر دوره ممیزی داخلی نسبت به دوره قبل	عدم انطباق ممیزی داخلی