SHM-I6009 22:	ځیری دستگاه جوش	دستورالعمل سرویس و بکار ت	SHM CO.
امضاء:	تاريخ: ۱۱/۸۰/۳۸	سمت: مدیر فنی و مهندسی	تهيه كننده: اله يار نژادغواجه
امضاء:	تاريخ: ۱۱/۸۰۸۳۸	سمت: نماینده مدیریت	تاييد كننده: اله يار نژادغواجه
امضاء:	تاريخ: ۱۱/۸۰/۳۸	سمت: مدير عامل	تصويب كننده: عبدالله صباغپور
		» کیفیت میباشد	این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستی  این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستی  این مدرک جزو مدارک معرمانه سیستی کی

# دستورالعمل سرویس و بکارگیری دستگاه موش

تاريخ	شرح تغییرات	صفحات تغییر یافته	شماره اصلاحیه	شماره بازنگری
AT/V/Y9	اعمال تغییرات به منظور بر آورده کردن نیازمندی های استاندارد ISO 9001:2000	تمام صفحات	101	AA

#### ۱ هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس و بکارگیری دستگاه جوش می باشد.

### ۲ محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت تولید و نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

# ۳ مسئولیت های پست ها

# ۱-۳ مسئول نگهداری و تعمیرات

- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

# ۲-۳ ایراتورهای تولید

- انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل
  - كار با دستگاه مطابق با روش تشريح شده در دستورالعمل

#### ۴ تعاریف

ندارد

# ۵ مراحل اجرا

# ۱-۵ راه اندازی دستگاه جوش

- دوشاخه برق را داخل پریز کنید
- آمپر دستگاه را بر طبق قطعه مورد نظر تنظیم کنید
  - اتصال آنرا به قطعه وصل كنيد
    - انبر را بردارید
  - الکترود را با انبر گرفته و با آن جوشکاری کنید

#### ۳-۵ ایمنی

- هنگام کار کردن با دستگاه از دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید.

### ۴–۵ سرویس

- روانکاری ندارد

# ۶ مراجع

ندارد

# ۷ سوابق

فرم درخواست تعمیر برنامه ای فرم ثبت سوابق تعمیر و نگهداری

# ۸ مدارک ذیربط

ندارد

# ۹ لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات
  - واحد مربوطه