



NOTE :
Se soude directement sur les pins
du potentiomètre, vers le côté des fils.
L'arrière du moteur doit être réimprimé
pour ajouter de la place pour le PCB.

Schematic	Sheet Servo OP-AMP		Create at	2025-12-08
			Update at	2026-02-27
Board	Board1		Page	V1
Drawn		Servo OP-AMP		
Reviewed				
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4	EasyEDA.com