

دانشکده مهندسی برق

گزارش کار آزمایشگاه ریزپردازنده آزمایش شماره ۶: راه اندازی و کاربرد صفحه کلید

تهیه کننده و نویسنده:

رضا آدینه پور

استاد مربوطه:

جناب اقای مهندس میثمی فر

تاریخ تهیه و ارائه:

آبان ماه ۱۴۰۱

برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از صفحه کلید دریافت نموده و بر روی lcd نمایش داده و این عدد بعنوان زاویه چرخش موتور پله ای مورد استفاده قرار گیرد.

کد نوشته شده به صورت زیر است:

```
**************
//
//
           **
                Processor
                             : ATMEGA 32
                                                               ***
//
          ***
                Frequency
                             : 8MHz External Clock
                                                               ****
//
         ***
                AUTHOR
                             : Reza Adinepour
                                                               ****
//
         ****
                Linkedin
                             : linkedin.com/reza adinepour/
//
                Student ID:
                             : 9814303
//
                Github
                             : github.com/reza_adinepour/
                                                               **
//
#include <mega32.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
int key();
int keypad();
int scaleTo360(int);
int deg = 0;
char step[] = \{12, 9, 3, 6\};
int k;
char d[13];
float phase = 0;
void main(void)
   DDRA = 0 \times 00;
   PORTA = 0 \times 00;
   DDRB = 0xff;
   PORTB = 0 \times 00;
   DDRC = 0x0f;
   PORTC = 0xf0;
```

```
DDRD = 0xff;
PORTD = 0 \times 00;
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(5, 0);
lcd_puts("Reza");
lcd_gotoxy(3, 1);
lcd_puts("Adinepour");
delay_ms(1000);
while (1)
    lcd_clear();
    lcd_puts("Enter Direction ");
    lcd_puts("Left - Right +");
    while(1)
    {
        k = key();
        if(k == 12)
        {
            step[0] = 12;
            step[1] = 9;
            step[2] = 3;
            step[3] = 6;
            lcd_clear();
            lcd_puts("Left");
            break;
        else if(k == 15)
            step[0] = 6;
            step[1] = 3;
            step[2] = 9;
            step[3] = 12;
            lcd_clear();
            lcd_puts("Right");
            break;
        }
    }
    delay_ms(1000);
    lcd_gotoxy(0, 0);
    lcd_puts("angle(= for set)");
    deg = 0;
    while(k != 14)
```

```
{
            k = key();
            if(k != 14)
                deg *= 10;
            if(!(k >= 10 \&\& k <= 15))
                deg += k;
                //lcd_gotoxy(0,1);
                lcd_putchar(k + 48);
            while(PINC.4 == 0 | PINC.5 == 0 | PINC.6 == 0 | PINC.7 ==
0);
        }
        deg = scaleTo360(deg);
        lcd_clear();
        sprintf(d, "degree: %d", deg);
        lcd_puts(d);
        while(phase < deg)</pre>
        {
            for(k = 0; (k < 4 && phase < deg); k++)
                phase += 1.8;
                PORTD = step[k];
                delay_ms(100);
            }
        phase = 0;
        lcd_clear();
        lcd_puts("End");
        lcd_gotoxy(0, 1);
        lcd_puts(d);
        delay_ms(2000);
    }
}
int key()
    int i, kp;
    for(i = 0; ;i++)
        PORTC = 0xff & \sim(1 << i);
        delay_ms(10);
        if(i == 3)
            i =- 1;
        kp = keypad();
        if(kp >= 0 \&\& kp <= 15)
```

```
return kp;
    }
}
int keypad()
    if( (PINC.0 == 0) && (PINC.4 == 0) )
        return 7;
    else if( (PINC.0 == 0) && (PINC.5 == 0) )
        return 8;
    else if( (PINC.0 == 0) && (PINC.6 == 0) )
        return 9;
    else if( (PINC.0 == 0) && (PINC.7 == 0) )
        return 10; //÷
    else if( (PINC.1 == 0) && (PINC.4 == 0) )
        return 4;
    else if( (PINC.1 == 0) && (PINC.5 == 0) )
        return 5;
    else if( (PINC.1 == 0) && (PINC.6 == 0) )
        return 6;
    else if( (PINC.1 == 0) && (PINC.7 == 0) )
        return 11; //x
    else if( (PINC.2 == 0) && (PINC.4 == 0) )
        return 1;
    else if( (PINC.2 == 0) && (PINC.5 == 0) )
        return 2;
    else if( (PINC.2 == 0) && (PINC.6 == 0) )
        return 3;
    else if( (PINC.2 == 0) && (PINC.7 == 0) )
        return 12; //-
    else if( (PINC.3 == 0) && (PINC.4 == 0) )
        return 13; //on/c
    else if( (PINC.3 == 0) && (PINC.5 == 0) )
        return 0;
    else if( (PINC.3 == 0) && (PINC.6 == 0) )
        return 14; //=
    else if( (PINC.3 == 0) && (PINC.7 == 0) )
        return 15; //+
    else
        return -1;
}
int scaleTo360(int x)
    if(x < 360)
        return x;
```

```
return scaleTo360(x - 360);
}
```

## مدار شبیه سازی شده به صورت زیر است:

