
تمرین پخش بار (حل دستی به کمک روش نیوتن-رافسون)

اطلاعات واحدهای تولیدی، شبکه انتقال و میزان مصرف در یک سیستم قدرت ۶ باس به ترتیب در جدولهای (۱)، (۲) و (۳) داده شده است. ۳ واحد تولیدی در شبکه وجود دارد. ژنراتورهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب در باسهای ۱، ۲ و ۶ قرار دارند. باس ۱ را از نوع مبنا فرض کنید. ولتاژ باس ۱ را pu با زاویه صفر درجه در نظر بگیرید. اندازه ولتاژ باس ۲ را pu با زاویه ولتاژهای مجهول را به ترتیب pu و ۵ درجه در نظر بگیرید.



گزارش ارائه شده بایستی شامل موارد زیر باشد:

الف) نوع باسها و متغیرهای حالت مجهول را تعیین و مسأله پخش بار را بر اساس روش گوس-سایدل فرمول بندی کنید. ب) اندازه و زاویه ولتاژ باسها را برای اولین تکرار به کمک روش نیوتن-رافسون به دست آورید.

ج) میزان تولید اکتیو و راکتیو باس مبنا، میزان تولید راکتیو باسهای کنترل ولتاژ |۷| -P شبکه را برای اولین تکرار تعیین کنید.

جدول (۱): اطلاعات واحدهای تولیدی

Generator	Bus	P ^G (pu)	Q ^G (pu)	Q ^{G,min} (pu)	Q ^{G,max} (pu)
1	1	نامعلوم	نامعلوم	-2	2
2	2	1.4	نامعلوم	-1	1.4
3	6	0.2	0.1	-0.1	0.2

ستون اول: شماره ژنراتور، ستون دوم: شماره باسی که ژنراتور در آن قرار دارد، ستون سوم: تولید اکتیو واحدها، ستون چهارم: تولید راکتیو واحدها، ستون پنجم و ششم: حداقل و حداکثر توان راکتیو قابل تولید توسط واحدها.

جدول (٢): اطلاعات شبكه انتقال

Line	From	То	Z (pu)	Capacity (pu)	Y/2 (pu)
1	1	2	0.1+j0.17	2	j0
2	1	4	0.15+j0.258	1	j0
3	2	4	0.12+j0.197	2	j0
4	5	6	0.08+j0.14	1	j0
5	3	6	0.01+j0.018	1	j0
6	2	3	0.02+j0.037	2	j0
7	4	5	0.02+j0.037	2	j0

جدول (٣): اطلاعات مصرف

Bus	P ^D (pu)	Q [□] (pu)	
1	0.6	0.25	
2	0.5	0.2	
3	0.4	0.15	
4	0.4	0.15	
5	0.5	0.2	
6	0.5	0.2	