

دانشکده مهندسی برق

گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱ آزمایش شماره ۳: بارداری موتور های جریان مستقیم با تحریک سری

تهیه کننده و نویسنده:

رضا آدينه پور

استاد مربوطه:

جناب اقای مهندس حسینا

تاریخ تهیه و ارائه:


خرداد ماه ۱۴۰۰

• به چه دلیلی از موتور های تحریک مستقیم استفاده می کنیم؟

زمانی که نیاز به گشتاور راه اندازی زیادی داریم، از این نوع موتور استفاده می کنیم.

هدف آزمایش: افزایش تدرجی بار مکانیکی موتور و برسی و تحلیل خصوصیات آن

ساختار کلی یک موتور تحریک سری به صورت زیر است:




در این موتور، شار مغناطیسی قطب ها تابعیست از جریان تحریک آنها و همچنین جریان تحریک، جریان ارمیچر و جریان مصرف کننده همگی باهم برابر هستند:

1)
$$\varphi = f(I_f)$$

2)
$$I_f = I_A = I_L$$
 $\xrightarrow{1,2}$ $\varphi = f(I_A)$

طبق مدار شکل زیر، مقدار رو به رو را اندازه گیری میکنیم، ۱) سرعت ۲) گشتاور ۳) جریان دریافتی موتور از شبکه ۴) ولتاژ دریافتی موتور از شبکه



نتايج آزمايش:

- موتور های تحریک سری تحمل بی باری را ندارند \rightarrow به دلیل افزایش بسیار زیاد موتور در حالت بی باری. \rightarrow در بی باری، جریان بار و تحریک تقریبا صفر هستند و در نتیجه شار صفر است و چون سرعت متناسب است با عکس شار، با میل شدن شار به سمت صفر، سرعت بی نهایت می شود.
 - موتور تحریک سری، گشتاور راه اندازی بسیار بالایی دارد \rightarrow

$$T = K\varphi I_A \xrightarrow{\varphi = f(I_A)} T_S = K_S I_A^2$$

• تغییرات سرعت موتور در اثر تغییر بار خیلی زیاد است.

و در نهایت جدول زیر را تکمیل میکنیم و منحنی مشخصه های ۱) گشتاور -سرعت و ۲) راندمان-گشتاور را حساب میکنیم.

VT	
Ia=IL	
n	
Т	
Pin=VT*IL	
Pout=T*2*pi*n/60	
Randeman=Pout/Pin	