

گزارش کار آزمایشگاه طراحی سیستم های دیجیتال

آزمایش شماره 3

رضا آدینه پور 9814303 علیرضا قربانی 9823263

استاد: دكتر خرقانيان

تبدیل کلاک یک کیلوهرتز به یک هرتز

برای اینکار نیاز داریم که یک سیگنال برای کلاک مد نظر خود ایجاد کنیم که آن را div_clk مینامیم و تایب آن از نوع std_logic میباشد و مقدار اولیه ی 0 را به آن اختصاص میدهیم.

با این روش کلاک یک کیلوهرتز را به یک هرتز تبدیل میکنیم

زین پس در برنامه برای استفاده از کلاک مد نظر از سیگنال div_clk استفاده میکنیم.

```
process(div_clk)
begin
   if(div_clk 'event and div_clk = '1') ther
      counter <= counter + 1;
   end if;
   if(counter = "1010") then
      counter <= "00000";
   end if;
end process;</pre>
```



