chapter 5 of book, page:

book: 264 solution: 58

مساله ۱

در یک پیوند متقارن p-n با میزان ناخالصی $N_a=N_d=10^{17}cm^{-3}$ اگر مقدار بیشینه میدان الکتریکی در ولتاژ شکست در یک پیوند متقارن $N_a=N_d=10^{17}cm^{-3}$ باشد مقدار ولتاژ شکست در بایاس معکوس پیوند را محاسبه کنید.

مساله ۲

در یک پیوند $p^+ - n$ بایاس را به طور ناگهانی در لحظه t = 0 تغییر میدهیم به گونه ای که جریان از صفر به مقدار نهایی I می رسد.

آ) رابطهای برای بار اضافی $Q_p(t)$ هنگام روشن شدن دیود به دست آورید و آن را ترسیم کنید.

ب) با فرض نمایی بودن $\delta p(x_n)$ رابطهای برای $\Delta p_n(t)$ و ولتاژ v(t) به دست آورید.

مساله ۳

فرض کنید حفره ها از یک پیوند $p^+ - n$ به درون ناحیه کوتاهی به طول l از نیمرسانای n تزریق می شوند. اگر $\delta p(x_n)$ به صورت خطی از Δp_n در Δp_n تا صفر در Δp_n تا صفر در Δp_n تا صفر در محل اتصال الکترود تغییر کند، مقدار بار الکتریکی را در حالت مانا در توزیع بار اضافی Δp_n و مقدار جریان را محاسبه کنید.

مساله ۴

در یک دیود p^+-n که طول ناحیه n کوتاهتر از طول نفوذ حفره است $(l < L_p)$ را دیود بیس کوتاه نامند. در این نوع دیود بر خلاف دیود متداول نمی توان فرض کرد $\delta p(x_n=\infty)=0$ و لازم است شرایط مرزی به صورت دیود بر خلاف دیود متداول نمی توان فرض کرد $\delta p(x_n=0)=0$ اعمال شود.

آ) معادله نفوذ را حل كنيد و نشان دهيد :

$$\delta p(x_n) = \frac{\Delta P_n [e^{(l-x_n)/L_p} - e^{(x_n - l)/L_p}]}{e^{l/L_p} - e^{-l/L_p}}$$

ب) نشان دهید جریان این دیود به صورت زیر است.

$$I = (\frac{qAD_p p_n}{L_p} ctnh \frac{l}{L_p})(e^{\frac{qV}{KT}} - 1)$$

در یک دیود بیس کوتاه با استفاده از نتایج مساله قبل

آ) جریان در اثر بازترکیب در ناحیه n را محاسبه کنید.

ب) نشان دهید جریان در اثر بازترکیب در اتصال اهمی به صورت زیر است.

$$I = (\frac{qAD_p p_n}{L_p} csch \frac{l}{L_p})(e^{\frac{qV}{KT}} - 1)$$

ر مساله ۶

یک لایه فلز با تابع کار 4.6eV بر روی Si با مقدار الکترون دوستی 4eV و ناخالصی $N_d=10^{18}cm^{-3}$ نشانده شده است. نمودار نوار انرژی حالت تعادلی را رسم کنید و تراز فرمی، لبههای نوار و تراز خلا را بر روی آن مشخص کنید. آیا این اتصال از نوع اهمی است یا شاتکی؟ چرا؟ برای آنکه نوع اتصال تغییر کند تابع کار فلز چقدر باید تغییر کند.

√ مساله ۷

یک سد شاتکی بین یک فلز با تابع کار 4.3eV و نیم رسانای نوع p با مقدار الکترون دوستی 4eV ایجاد شده است. میزان ناخالصی Si است.

آ) نمودار نوار انرژی حالت تعادلی را رسم کنید و مقدار qV_0 را بر روی آن مشخص کنید.

ب) نمودار نوار انرژی در بایاس مستقیم 0.3V را رسم کنید. اگر بایاس معکوس 2V اعمال شود مجدد نمودار را ترسیم کنید.