
آزمون اول درس الكترونيك صنعتى

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

الف) مطلوبست محاسبه بسط فوریه شکل موج زیر اگرحداکثر دامنه جریان $\mathbf{K}+\mathbf{\Delta}$ آمپر باشد.



ب) محاسبه مقدار RMS و THD

وقت: ۶۰ دقیقه

ج) اگر منبع ولتاژ متصل به بار 17 ولت، 0 هر تز و سینوسی باشد، مطلوبست محاسبه توانهای 0 و 0 و همچنین ضریب قدرت اگر جریان کشیده شده توسط بار، قسمت الف باشد.

موفق باشيد