بسمه تعالى

- گزارش کار آزمایشگاه ریزپردازنده
 - شماره آزمایش : 7
 - شماره گروه دروس :01
 - موضوع آزمایش :
 - سروو موتور
 - اعضای گروه :
- پگاه ایران فر (9617983)
 - استاد مربوطه:
 - مهندس میثمی فر
 - ساعت كلاس:
 - يكشنبه 8–10

توضیحاتی در مورد سروو موتور:

در دو نوع AC وجود دارد. توسط PWM می توان آن را کنترل نمود.

سروو موتور DC دارای سه سیم(سیم قهوه ای :GND سیم قرمز:PWM(control) سیم نارنجی: (PWM(control) است.

فركانس كارى آن 50 تا 100 هرتز است.

با توجه به عرض پالس، زاویه توقف موتور متفاوت خواهد بود.

==

فركانس كلاك را 4 مكا هرتز درنظر مي گيريم.

با در نظر گرفتن n=8 داریم:

$$F = \frac{Fclk}{2 * N(1 + TOP)} \to 50 = \frac{4 M}{2 * 8(1 + TOP)} \to TOP = 4999 = 0x1387$$

چون مقدار آن 16 بیتی است از تایمر 1 کمک می گیریم.

Clock sourseرا همان کلاک سیستم در نظر می گیریم

مقدار کلاک را 500کیلو هرتز درنظر می گیریم .مد را Ph.&fr. PWM top=ICR1 انتخاب می کنیم.

خروجي (OUT A) را به صورت non inverted PWM را به صورت

در قسمت value که مقدار اولیه است 0 را قرار می دهیم.

مقدار top بدست آمده را دربخش inp.capture به صورت هگز می نویسیم.

با انجام این عملیات توانستیم پالسی با فرکانس 50 هرتز تولید کنیم.

حال طبق فرمول زير duty cycle را به دست مي آوريم.

ابتدا برای زمان اول، یعنی تولید 1 میلی ثانیه (0 درجه):

$$D.C = \frac{\text{OCR1}}{1 + Top} \rightarrow 0.05 = \frac{\text{OCR0}}{1 + 4999} * 100 \rightarrow \text{OCR1} = 250 = 0xFA$$

برای ایجاد زاویه 45 درجه (1.25 میلی ثانیه) محاسبات زیر را داریم:

$$D.C = \frac{\text{OCR1}}{1 + Top} \rightarrow 0.0625 = \frac{\text{OCR0}}{1 + 4999} * 100 \rightarrow \text{OCR1} = 312 = 138(HEX)$$

برای ایجاد زاویه 90 درجه (1.5 میلی ثانیه) محاسبات زیر را داریم:

$$D.C = \frac{\text{OCR1}}{1 + Top} \rightarrow 0.075 = \frac{\text{OCR0}}{1 + 4999} * 100 \rightarrow \text{OCR1} = 375 = 177(HEX)$$

برای ایجاد زاویه 135 درجه (1.75 میلی ثانیه) محاسبات زیر را داریم:

$$D.C = \frac{\text{OCR1}}{1 + Top} \rightarrow 0.0875 = \frac{\text{OCR0}}{1 + 4999} * 100 \rightarrow \text{OCR1} = 437 = 1B5(HEX)$$

برای ایجاد زاویه 180 درجه (2میلی ثانیه) محاسبات زیر را داریم:

$$D.C = \frac{\text{OCR1}}{1 + Top} \rightarrow 0.1 = \frac{\text{OCR0}}{1 + 4999} * 100 \rightarrow \text{OCR1} = 500 = 1F4(HEX)$$

```
کد مربوط به چرخش زاویه سروو موتور در زاویه های فوق برابر است با:
```

```
#include <mega32.h>
void main(void)
 DDRA=0x00;
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) |
(0<<DDD0);
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 500.000 kHz
// Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inverted PWM
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 19.996 ms
// Output Pulse(s):
// OC1A Period: 19.996 ms Width: 1 ms
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x13;
```


```
ICR1L=0x87;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xFA;
while (1)
  {
    if(PINA==0)
    { //0
     ICR1H=0x13;
     ICR1L=0x87;
     OCR1AL=0xFA;
     OCR1AH=0x00;
    }
    if(PINA==0x01)
    { //45
     ICR1H=0x13;
     ICR1L=0x87;
     OCR1AL=0x38;
     OCR1AH=0x01;
    if(PINA==0x02)
    { //90
     ICR1H=0x13;
     ICR1L=0x87;
     OCR1AL=0x77;
```

```
OCR1AH=0x01;
    }
    if(PINA==0x03)
    { //135
     ICR1H=0x13;
     ICR1L=0x87;
     OCR1AL=0xB5;
     OCR1AH=0x01;
    }
    if(PINA==0x04)
    { //180
     ICR1H=0x13;
     ICR1L=0x87;
     OCR1AL=0xF4;
     OCR1AH=0x01;
    }
  };
}
```


با توجه به آن که سروو موتور انتخاب شده دربازه 90- تا 90+ می چرخد، 90- را معادل 0 درجه، 45- را معادل 180 درجه، 45 درجه، 45+ را معادل 135 درجه و در نهایت 90+ را معادل 180 درجه در نظر می گیریم.

حال تصویر خروجی را به ازای حالت های ذکر شده مشاهده می کنیم:


0 درجه (هر سه کلید 0):




45 درجه (فقط كليد اول فشرده شده):



90 درجه (فقط كليد دوم فشرده شده):



135درجه (كليد اول و دوم فشرده شده):



180درجه (فقط كليد سوم فشرده شده):

