

سامانه تعلیق پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل صداها، لقی‌ها و تنظیم فرمان

شناسه فایل: P1-206-SUS | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق ۲۰۶ با مک‌فرسون جلو و تیر پیچشی عقب، به‌عنوان هاچ‌بک شهری فشار زیادی تحمل می‌کند – دست‌اندازهای شهری، فنرها، بوش‌ها و توپی‌ها را پرتقاضاترین قطعات این سامانه کرده‌اند. این صفحه، مرجع نقطه‌یابی صداها و لقی‌ها و تصمیم‌گیری است. پایه SK-12.

معماری

جلو: مک‌فرسون (فنر مجموعه، فنر، بوش بالایی)، توپی با بیرینگ، سیبک پایین، بازو/استرت، انتهای فرمان و توپی فرمان، ضدغلتش. عقب: تیر پیچشی، فنر فنی، بوش تیر، بیرینگ چرخ، کمک‌ها.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاور همه پیچ‌های اتصال، زوایای استاندارد فرمان (کمپر/کستر/پنجه)، جنس و کد قطعات، بیرینگ توپی جلو/عقب هر نسخه.

نقطه‌یابی صداها (مرجع اصلی این صفحه)

صدای / علامت	مظنون اصلی	تست تأیید
تق‌تق روی دست‌انداز جلو	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)، بازرسی نشی فنر
تق‌تق هنگام ترمز/گاز ملایم	سیبک پایین، بازو	لرزاندن چرخ دو دستی عمودی/افقی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی	تغییر صدا در پیچ با شیب (بار تغییر می‌کند)
لرزش فرمان در بازه سرعت خاص	بالانس، آلت‌ره، گاردان	بالانس چرخ اول – ارزان‌ترین
انحراف فرمان مداوم	تنظیم فرمان، مش کلیدی	تست جاده + بازرسی لاستیک
سایش تخت‌سای یک‌طرفه	کمپر خارج از تنظیم	بازرسی زاویه‌ای + تنظیم

رویه تشخیص و تعمیر

گام ۱ – چرخ‌ها اول: بالانس و پنچری‌سویی (تغییر شکل رینگ) قبل از هر بازکردنی – رایج‌ترین علت لرزش، گران‌ترین حدس‌ها.

گام ۲ – تست‌های ایستایی SK-12: تکان گوشه‌ای برای فنر (برگشت‌پذیری و نه سقوط)، لرزاندن چرخ دو دستی (عمودی = توپی، افقی با صدای کلیک = سیبک/انتهای فرمان).

گام ۳ – بازرسی بصری: نشی فنر (بدنه چرب و کثیف)، پارگی محافظ سیبک/انتهای فرمان، ترک بوش تیر عقب، گودی لاستیک‌ها.

گام ۴ – تعمیر گروهی: تعویض سیبک یا انتهای فرمان معمولاً هم‌طرف انجام می‌شود؛ هر تعویض مؤثر در زوایا = **تنظیم فرمان الزامی** پس از کار.

گام ۵ – تست جاده نهایی: همان شرایط صدای اولیه بازتولید شود و حذف تأیید گردد.

تجربه عملی مرسوم

• فنر ۲۰۶ نشی خودش را با «چرب‌شدن بدنه و گیرکردن غبار» نشان می‌دهد، نه همیشه با صدای تق‌تق؛ بازرسی چشمی در هر سرویس دوره‌ای.

• صدای توپی عقب در تیر پیچشی، با ترمز ملایم تغییر می‌کند – سرخ تفکیک از صدای لاستیک.

• لاستیک‌های جلو در ۲۰۶ جابه‌جایی دوره‌ای می‌خواهند؛ سایش نامتقارن بدون تنظیم فرمان، با لاستیک تازه تکرار می‌شود.

هشدارهای ایمنی

• جک و پایه استاندارد؛ کار زیر خودرو فقط با پایه.

• پیچ‌های تعلیق با گشتاور کارخانه سفت شوند (نیازمند راستی‌آزمایی) – سفت‌کاری حدسی، شکستگی پیچ و جدایی قطعه می‌سازد.

• پس از هر تعمیر تعلیق، چند کیلومتر اول رانندگی ملایم و بازبینی مجدد گشتاورها.

سوالات متداول

فنرز را باید جفت عوض کنم؟ توصیه فنی معمول: تعویض زوج هر محور برای رفتار متقارن – قطعه‌ای که هنوز سالم است را می‌توان با علامت‌گذاری نگه داشت و بعداً سمت دیگر سوار کرد.

تنظیم فرمان بعد از تعویض فنرز هم لازم است؟ اگر اجزای زاویه‌ساز دست نخورده باشند معمولاً نه، اما بازبینی زوایا پس از هر تعمیر تعلیق، تمرین حرفه‌ای است؛ پس از سیبک/انتهای فرمان/بوش تیر، الزامی.

صدای تق تق جلو بعد از تعویض طاق و سیبک ماند؛ چیست؟ مزنون بعدی: بوش بالایی فنرز و لقی توپی – همان ترتیب جدول صداها.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-12 | صفحات مرتبط: P1-206-SVC، P1-206-BRK | هاب مدل: /vehicles/ikco/peugeot-206/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، بازه بازرسی تعلیق.