

سامانه تعلیق پژو ۴۰۵ – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-405-SUS | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-405/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق ۴۰۵ مک‌فرسون جلو + عقب بازمانند است و در ناوگان چندهه‌ای، لقی‌ها هم‌زمان در چند نقطه هستند. صدایابی اینجا باید ترتیبی باشد تا «تعویض کل تعلیق» لازم نیاید. الگوی پارس (P1-PRS-SUS) معتبر است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیپک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ
هووی تداومی	بیرینگ تویی	تغییر با ترمز
حرکت اضافه/تق‌تق عقب	بوش بازوها / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری (نشئی فنر، پارگی محافظ، ترک بوش، گودی لاستیک) ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در ۴۰۵ها، ترکیب فنر + بوش بالایی رایج‌ترین جفت‌تعویض جلو است.
- سایش تخت‌سایبی لاستیک بدون تنظیم فرمان تکرار می‌شود.
- پایه‌های موتور در هر صدایابی کنترل شوند – لقی‌شان صدای تعلیق جعل می‌کند.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

تعلیق را یک‌جا عوض کنم؟ خیر – ترتیب جدول صداها؛ تعویض گروهی بدون تشخیص رفتار را نامتقارن می‌کند.
بعد از فنر تنظیم لازم است؟ زاویه‌ساز دست‌نخورده؛ بازبینی؛ پس از سیپک/انتهای فرمان: الزامی.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-405-SVC، P1-405-BRK | هاب: vehicles/ikco/peugeot-405/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.