

موتور کوییک – راهنمای کامل تعمیرات موتور M15

شناسه فایل: P1-QCK-ENG | مسیر: vehicles/saipa/quick/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور M15 (۱/۵ لیتری) قلب کوییک و شاهین است و نسل مدرن‌تر خانواده موتورهای سایپا به شمار می‌رود. الگوی تعمیری آن، ترکیبی از سادگی خانواده سایپا و الزامات موتور جدیدتر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نوع توزیع قدرت (تسمه/زنجر) هر نسخه، مقادیر فیلر، بازه تعویض، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، کد موتور هر تیپ.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش	فیلر، جرقه	تنظیم مجدد، متقاطع (SK-01)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/لیفت	استتوسکوپ، تراکم
افت قدرت	فیلر، جرقه، سوخت، اگزوز	P1-QCK-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تنظیم فیلر** پس از هر تعمیر سرسیلندر و سرویس بزرگ – مقادیر کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).
- **تسمه/زنجر تایم** – نوع و بازه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه رول/واترپمپ در صورت تسمه.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار فشار هوا.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- هوای مدار خنک‌کاری پس از هر تعمیر سرسیلندر تخلیه شود – هوای محبوس واشر تازه را می‌سوزاند.
- روغن بیش از حد، آب‌بندها را می‌فرساید و دود می‌سازد.
- اورهال بدون تست تراکم، رایج‌ترین هدررفت این خانواده است.

هشدارهای ایمنی

فیلر با موتور سرد و ترتیب کارخانه؛ تسمه با قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص.

سوالات متداول

کوییک من روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم و دود کنترل‌شده، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.

M15 با M13 ساینا فرق دارد؟ بله – حجم و معماری متفاوت؛ قطعات یکسان فرض نشود؛ مشخصات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 15، 05، 02، SK-01 | مرتبط: P1-QCK-ENG، P1-SHN-ENG، P1-QCK-DIAG (هم‌موتوری)، P1-QCK-CLG | هاب: vehicles/saipa/quick/

فیلدهای باز

نوع توزیع هر نسخه، فیلر، بازه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.