

سامانه تعلیق کوپیک – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-QCK-SUS | مسیر: vehicles/saipa/quick/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق کوپیک روی پلتفرم SP1 است: مک‌فرسون جلو و اکسل عقب با فنر – الگوی کامل SK-12 معتبر است و نقطه‌یابی صداها جلوی «تعویض کورکورانه کل تعلیق» را می‌گیرد.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد فرمان، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ (معمولی/R/S).

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق تق عقب	بوش اکسل / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری (نشئی فنر، پارگی محافظ، ترک بوش اکسل) ← تعویض گروهی هم‌طرف ←
تنظیم فرمان الزامی پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- بوش اکسل با «تق تق پشت‌سینه» شناخته می‌شود که با فنر اشتباه گرفته می‌شود – بازرسی از زیر تفکیک می‌کند.
- فنر نشئی را با بدنه چرب و پرش بدنه بشناسید، نه همیشه با صدا.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی – هر تعویض زاویه‌ساز.

صدای عقب بعد از تعویض بوش ماند؛ چیست؟ لقی توپی/بیرینگ عقب و کمک‌ها – ترتیب جدول.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-QCK-BRK، P1-QCK-SVC، P1-SHN-SUS | هاب: vehicles/saipa/quick/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.