

موتور شاهین – راهنمای کامل تعمیرات موتور M15

شناسه فایل: P1-SHN-ENG | مسیر: vehicles/saipa/shahin/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور M15 شاهین با کوپیک هم‌موتوری است – الگوی کامل تعمیری در P1-QCK-ENG شرح داده شده و اینجا نکات اختصاصی شاهین (جرم سدان، کاربری پرمسافت‌تر) ثبت می‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: نوع توزیع قدرت هر نسخه، مقادیر فیلر، بازه تعویض، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، کد موتور هر تیپ.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش	فیلر، جرقه	تنظیم مجدد، متقاطع (SK-01)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/لیفت	استتوسکوپ، تراکم
افت قدرت	فیلر، جرقه، سوخت، اگزوز	P1-SHN-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تنظیم فیلر** پس از هر تعمیر سرسیلندر و سرویس بزرگ – مقادیر کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).
- **تسمه/زنجر تایم** – نوع و بازه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه رول/واترپمپ در صورت تسمه.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار فشار هوا.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- جرم بیشتر شاهین و کاربری سدان، روغن‌سوزی تدریجی را زودتر نشان می‌دهد – آزمون دود و تراکم در مسافت‌های بالا جدی گرفته شود.
- هوای مدار خنک‌کاری پس از هر تعمیر سرسیلندر تخلیه شود.
- اورهال بدون تست تراکم، رایج‌ترین هدررفت این خانواده است.

هشدارهای ایمنی

فیلر با موتور سرد و ترتیب کارخانه؛ تسمه با قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص.

سوالات متداول

شاهین من روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
قطعات کوپیک با شاهین مشترک است؟ هم‌موتوری به معنی مشترک‌بودن همه قطعات نیست – کد هر قطعه با منبع ثبت شود (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P1-QCK-ENG، P1-SHN-DIAG، P1-SHN-CLG | هاب: vehicles/saipa/shahin/

نوع توزیع هر نسخه، فیلر، بازه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.