

سامانه تعليق شاهين – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-SHN-SUS | مسیر: vehicles/saipa/shahin/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعليق شاهين روی پلتفرم SP1 است: مک‌فرسون جلو و اکسل عقب با فنر – الگوی کامل SK-12 و P1-QCK-SUS (هم‌پلتفرمی) معتبرند. جرم سدان، فرسایش را در هم‌کارکرد زودتر نشان می‌دهد.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد فرمان، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق تق عقب	بوش اکسل / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در سدان با بار، فنرها را با «پرش بدنه پس از دست‌انداز» هم بسنجید، نه فقط صدا.
- بوش اکسل با «تق تق پشت‌سینه» شناخته می‌شود – بازرسی از زیر تفکیک می‌کند.
- سایش تخت‌سایبی لاستیک بدون تنظیم فرمان تکرار می‌شود.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

شاهین من شناور شده در سرعت؛ کمک‌ها؟ الگوی فنر/کمک فرسوده (SK-12) + ارتفاع و فنر.

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-SHN-BRK، P1-SHN-SVC، P1-QCK-SUS | هاب: vehicles/saipa/shahin/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.