

موتور ساین – راهنمای کامل تعمیرات موتور M13

شناسه فایل: P1-SNA-ENG | مسیر: vehicles/saipa/saina/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور M13 ساین ادامه خانواده ۱/۳ سایپا است و الگوی تعمیری P1-TBA-ENG معتبر است: فیلر محوری، تسمه/زنجر بازه‌ای، روغن‌سوزی سه‌مسیره در کارکرد بالا.

نیازمند راستی‌آزمایی: نوع توزیع قدرت هر نسخه، مقادیر فیلر، بازه تعویض، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش	فیلر، جرقه	تنظیم مجدد، متقاطع (SK-01)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/لیفت	استتوسکوپ، تراکم
افت قدرت	فیلر، جرقه، سوخت، اگزوز	P1-SNA-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تنظیم فیلر** پس از هر تعمیر سرسیلندر و سرویس بزرگ – مقادیر کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).
- **تسمه/زنجر تایم** – نوع و بازه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار فشار هوا.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- هوای مدار خنک‌کاری پس از هر تعمیر سرسیلندر تخلیه شود.
- روغن بیش از حد، آب‌بندها را می‌فرساید و دود می‌سازد.
- اورهال بدون تست تراکم، رایج‌ترین هدررفت این خانواده است.

هشدارهای ایمنی

فیلر با موتور سرد؛ تسمه با قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص.

سوالات متداول

ساین من روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
M13 با پراید فرق دارد؟ بله – سوپاپ‌محور بالا و معماری متفاوت؛ قطعات یکسان فرض نشود؛ مشخصات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P1-SNA-DIAG، P1-TBA-ENG | هاب: vehicles/saipa/saina/

فیلدهای باز

نوع توزیع هر نسخه، فیلر، بازه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.