

سامانه تعلیق ساینه – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-SNA-SUS | مسیر: vehicles/saipa/saina/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق ساینه از پلتفرم تیبا است (مک‌فرسون جلو، اکسل عقب با فنر) – الگوی کامل P1-TBA-SUS و SK-12 معتبرند و نقطه‌یابی صداها همان ترتیب را دارد.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق تق عقب	بوش اکسل / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- بوش اکسل با «تق تق پشت‌سینه» شناخته می‌شود که با فنر اشتباه گرفته می‌شود – بازرسی از زیر تفکیک می‌کند.
- فنر نشستی را با بدنه چرب و پرش بدنه بشناسید، نه همیشه با صدا.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

صدای عقب بعد از تعویض بوش ماند؛ چیست؟ لقی توپی/بیرینگ عقب و کمک‌ها – ترتیب جدول.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-SNA-SVC، P1-SNA-BRK | هاب: vehicles/saipa/saina/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.