

سامانه خنک‌کاری سورن – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-SRN-CLG | مسیر: vehicles/ikco/soren/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری سورن، سپر EF7 است و الگوی کامل P1-SMN-CLG معتبر است – اینجا تفاوت‌های سورن (حجم موتورخانه و بار سدان) ثبت می‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/رله/سنسور	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار ← مدار فن ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط: Block Test فوری – ادامه با واشر سوخته، سرسیلندر را می‌گیرد.

تجربه عملی مرسوم

- جوش‌های «بی‌علت» = درب/مخزن/نشتی مویی – تست ارزان اول.
- پس از تعویض واشر، هوا کامل تخلیه شود و دما در تست جاده پایش گردد.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

سورن من در ترافیک عقربه بالا می‌برد؛ جدی؟ بله – الگوی فن/کلید/رله؛ هر عبور از آستانه واشر را می‌فرساید (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، SK-05 | مرتبط: P1-SRN-ENG، P1-SRN-ELE | هاب: vehicles/ikco/soren/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.