

موتور تیا – راهنمای کامل تعمیرات موتور ۱/۳ SOHC

شناسه فایل: P1-TBA-ENG | مسیر: vehicles/saipa/tiba/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور ۱/۳ SOHC تیا نسل میانی میان OHV پراید و موتورهای مدرن است: سوپاپ‌محور بالا، ساده و قابل تعمیر، با سرویس دوره‌ای فیلر – امضای این خانواده.

نیازمند راستی‌آزمایی: نوع توزیع قدرت (تسمه/زنجر) هر نسخه، مقادیر فیلر، بازه تعویض، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش	فیلر، جرقه	تنظیم مجدد، متقاطع (SK-01)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/لیفت	استتوسکوپ، تراکم
افت قدرت	فیلر، جرقه، سوخت، اگزوز	P1-TBA-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تنظیم فیلر** پس از هر تعمیر سرسیلندر و در سرویس‌های بزرگ – مقادیر کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).
- **تسمه/زنجر تایم** – نوع و بازه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه رول/واترپمپ در صورت تسمه.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار فشار هوا.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- هوای مدار خنک‌کاری پس از هر تعمیر سرسیلندر تخلیه شود – هوای محبوس واشر تازه را می‌سوزاند.
- روغن بیش از حد، آب‌بندها را می‌فرساید و دود می‌سازد.
- اورهال بدون تست تراکم، رایج‌ترین هدررفت این خانواده است.

هشدارهای ایمنی

فیلر با موتور سرد و ترتیب کارخانه؛ تسمه با قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص.

سوالات متداول

تیا من روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم و دود کنترل‌شده، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
توزیع تیا تسمه است یا زنجر؟ به نسخه بستگی دارد – ثبت در کارت مدل: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P1-TBA-DIAG، P1-TBA-CLG | هاب: vehicles/saipa/tiba/

فیلدهای باز

نوع توزیع هر نسخه، فیلر، بازه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.