

عیب‌یابی تخصصی تارا – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-TRA-DIAG | مسیر: vehicles/ikco/tara/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19، SK-20

مقدمه

تارا سدان جدید پلتفرم سمند است با دو پیکربندی موتوری: TU5 در نسخه‌های اولیه و EC5 در نسخه‌های جدیدتر؛ و در نسخه اتومات، گیربکس ۶ سرعته. عیب‌یابی، ترکیبی از الگوی خانواده TU (جرقه/کوئل) و الگوی EC5 (مسیر بوست) است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد ECU هر نسخه، معماری الکترونیک/ماژول بدنه هر تیپ، حدود تراکم، مشخصات بوست EC5.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	TU5	EC5 توربو
لرزش با P030x	جرقه/کوئل ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)	همان + پایش بوست
لرزش بدون کد	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03)	+ نشت بعد از توربو
افت قدرت	جرقه/سوخت/اگزوز	+ فشار بوست، ولو، سنسور بوست
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19)	همان
علائم بدنه/برقی	تغذیه ← ارت ← شبکه (SK-20/29)	همان

قاعده EC5 (از P1-DNA-DIAG): هر افت قدرت، ابتدا با فشار بوست در Live Data سنجیده شود – نشت مسیر، رایج‌ترین متهم بی‌گناه توربو است.

تجربه عملی مرسوم

- در تاراها، تفکیک شکایت موتور از بدنه/الکترونیک اولین قدم صرفه‌جوی است.
- در EC5، پس از هر کار هوادهی بست‌ها دوباره چک شوند.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

تارا اتومات من گاهی چند خطا می‌دهد؛ چیست؟ ولتاژ/شبکه – باتری، شارژ، ارت (SK-29).
توربوی تارا من بوست کم دارد؛ سوخته؟ اول نشت مسیر و سنسور بوست (P1-DNA-DIAG).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 03، 04، 15، 19، 20 | مرتبط: P1-TRA-ENG، P1-DNA-DIAG | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

کد ECU هر نسخه، معماری ماژول، حدود تراکم، مشخصات بوست.