

عیب‌یابی تخصصی Arrizo 5 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P2-ARZ5-DIAG | مسیر: vehicles/mvm/arrizo-5/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید داده

Chery Arrizo 5 سدان مدرن خانواده Chery است که در بازار ایران با برند بَخ MVM عرضه شده و طبق قاعده مدل یکتا، یک رکورد با دو صفت `manufacturer = Chery` و `market_brand = MVM` دارد. موتور آن از خانواده ۱/۵ Acteco است (شناخته‌شده بازار – کد دقیق هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**). تجهیزات الکترونیکی تیپ‌های بالاتر و لایه CNG بخشی از ناوگان، مسیر عیب‌یابی را دوجهی می‌کند.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر نسخه، کد ECU هر مدل سال، پیکربندی گیربکس (دستی/اتومات)، تیپ‌های تجهیزات، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تیپ زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	(SK-04) LTFT ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

نکات ناوگان

- در تیپ‌های مجهز (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی)، «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود – تجهیزات زیاد، حساسیت به باتری را بالا می‌برد.
- در ناوگان CNG، هر علامت در هر دو سوخت تست شود و مدار بنزینی دوره‌ای کنترل گردد – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.
- نصب‌های aftermarket، منشا علائم مبهم – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در دوگانه‌سوزها مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Arrizo 5 من دور آرام می‌لرزد بدون چراغ چک؛ چیست؟ دریچه گاز و نشت هوا (SK-03) – پیش از هر تعویضی.

قطعات با MVM 315 مشترک است؟ هر دو خانواده Chery-اند اما مدل متفاوت – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 SK | مرتبط: P2-ARZ5-ENG، P2-ARZ5-FUE، P2-ARZ6-DIAG (بسته بعد) | هاب: vehicles/mvm/arrizo-5/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، پیکربندی گیربکس، تیپ‌های تجهیزات، حدود تراکم، سازگاری دیاگ.