

عیب‌یابی تخصصی ام‌وی‌ام ۱۱۰ – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P2-M110-DIAG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-110/diagnostic/ وضعیت: needs-review (noindex تا تکمیل کارت) | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید داده

ام‌وی‌ام ۱۱۰ کوچک‌ترین هاجبک خانواده مدیران خودرو و محصول خانواده Chery A1 است؛ در بازار ایران با موتور ۱٫۳ لیتری خانواده Acteco شناخته می‌شود. این صفحه روی مسیر استاندارد SK ساخته شده و هر مشخصه اختصاصی (کد موتور، کد ECU، سال‌ها) در کارت راستی‌آزمایی مدل تکمیل و پیش از انتشار ثبت می‌شود. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور هر نسخه، کد ECU هر مدل سال، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک

نکات ناوگان وارداتی

- در خودروهای وارداتی، سیم‌کشی‌ها و نصب‌های aftermarket (دزدگیر، صوتی، دوگانه‌سوز) منشأ بخشی از علائم مبهم‌اند – مسیر ترمیم پیش از تعویض سنسور بازبینی شود (SK-29).
- سازگاری دیاگ با ECU این خانواده و پایش Live Data در هر مدل سال: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.
- کانال قطعات این خانواده در ایران شناخته شده است؛ اما «قطعه مشترک با مدل دیگر» فقط با تأیید کد قطعه پذیرفته می‌شود.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در نسخه‌های دوگانه‌سوز، مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

ام‌وی‌ام ۱۱۰ من دور آرام می‌لرزد بدون چراغ چک؛ چیست؟ دریچه گاز و نشت هوا (SK-03) – پیش از هر تعویضی.
قطعات این خودرو سخت پیدا می‌شود؟ کانال خانواده Chery در ایران فعال است؛ مشکل اصلی، تشخیص قطعه درست است – کد قطعه با منبع ثبت شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 SK | مرتبط: P2-M110-FUE، P2-M110-ENG | هاب: vehicles/mvm/mvm-110/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسخه، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت، سازگاری دیاگ هر مدل سال.