

گیربکس اموی ام ۳۱۵ – راهنمای کامل کلاچ و تعمیرات

شناسه فایل: P2-M315-GBX | مسیر: vehicles/mvm/mvm-315/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09، SK-10

مقدمه

گیربکس اموی ام ۳۱۵ در بازار ایران عمدتاً دستی ۵ سرعته است؛ احتمال نسخه‌های اتوماتیک در دوره‌های واردات: نیازمند راستی‌آزمایی. الگوی دستی، SK-09 کامل است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسخه، وضعیت نسخه‌های اتوماتیک و نوع آن‌ها (SK-10)، نوع اکچویشن، نوع/ظرفیت روغن، گشتاورها.

شکایت‌ها و مسیر (دستی)

علامت	مظنون اصلی	اقدام اول
خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود	واشرک	تعویض واشرک
خش‌خش ماندگار	بیرینگ داخلی	تفکیک با تست جاده
دنده‌گیری سخت	روغن/کلاچ نیم‌گیر	روغن، آزادی اکچویشن
لغزش زیر بار	صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر	اکچویشن اول
نشتی رو به موتور	کاسه‌نمد ورودی	هم‌زمان با تعویض کلاچ

رویه

روغن/اکچویشن اول ← تست جاده ← تعویض کلاچ = مجموعه کامل + کاسه‌نمد ورودی + بازرسی فلاپویل ← بازبینی پایه‌های موتور ← تنظیم نهایی و تست.

تجربه عملی مرسوم

- در ناوگان پرمسافت، «پدال سنگین تدریجی» اول از مکانیزم اکچویشن بررسی شود.
- نشتی ورودی رفع‌نشده، کلاچ تازه را می‌سوزاند – هم‌زمانی الزامی.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ کار با موتور خاموش و باتری جدا؛ دوره ملایم کلاچ تازه.

سوالات متداول

۳۱۵ اتومات هم دارد؟ در دوره‌های واردات احتمال دارد – ثبت در کارت: نیازمند راستی‌آزمایی؛ صفحه اتوماتیک (SK-10) پس از تأیید تکمیل می‌شود.

روغن گیربکس چه نوعی؟ منبع کارخانه – نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 10، SK-09 | مرتبط: P2-M315-ENG، P2-M315-DIAG | هاب: vehicles/mvm/mvm-315/

فیلدهای باز

کد گیربکس، نسخه‌های اتومات، اکچویشن، روغن/ظرفیت، گشتاورها.