

عیب‌یابی تخصصی ام‌وی‌ام X22 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P2-X22-DIAG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x22/diagnostic/ وضعیت: needs-review (noindex) تا تکمیل کارت) | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید داده

ام‌وی‌ام X22 کوچک‌ترین کراس‌اوور خانواده مدیران خودرو و محصول خانواده Chery Tiggo 3X است؛ در بازار ایران با موتور خانواده Acteco عرضه شده است (حجم و کد دقیق هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**). ماهیت کراس‌اوور این خودرو، دو لایه به عیب‌یابی اضافه می‌کند: بار حرارتی/ترافیکی بالاتر و تجهیزات الکترونیکی بیشتر تیپ‌های بالاتر.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر نسخه، کد ECU هر مدل سال، پیکربندی گیربکس (دستی/اتومات و نوع آن)، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشست هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تیپ‌زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	(SK-04) LTFT ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

نکات ناوگان کراس‌اوور

- در تیپ‌های مجهز به سنسور پارک/دوربین (تأیید تجهیزات هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**)، «چند خطای هم‌زمان» را با ولتاژ/ارت شروع کنید – تجهیزات اضافه، مصرف و اتصالات را پیچیده‌تر می‌کند.
- رانندگی شهری با کولر مداوم، مدار فن و خنک‌کاری را زیر فشار می‌گذارد – این بخش را در عیب‌یابی جدی بگیرید (SK-05).
- نصب‌های aftermarket در ناوگان وارداتی، منشا علائم مبهم‌اند – ایزوله پیش از تعویض سنسور.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در نسخه‌های دوگانه‌سوز، مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

X22 من دور آرام می‌لرزد بدون چراغ چک؛ چیست؟ دریچه گاز و نشست هوا (SK-03) – پیش از هر تعویضی.
قطعات X22 با X33 مشترک است؟ هر دو خانواده Chery-اند اما مدل متفاوت – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P2-X22-ENG، P2-X22-FUE | هاب: vehicles/mvm/mvm-x22/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، پیکربندی گیربکس، حدود تراکم، تجهیزات هر تیپ، سازگاری دیاگ.