

سامانه تعلیق ام‌وی‌ام X22 – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P2-X22-SUS | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x22/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق X22: مک‌فرسون جلو و تیر/اکسل عقب با ارتفاع بلندتر کراس‌اوور (جزئیات هندسی هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی) – الگوی کامل SK-12 معتبر است. ارتفاع و جرم بالاتر، فنرها و بوش‌ها را پرمرجعه‌تر می‌کند.
نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق تق عقب	بوش تیر/اکسل / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- رینگ‌های تغییرشکل‌یافته در دست‌اندازها، لرزش «تعلیقی» جعل می‌کنند – بالانس و بازبینی رینگ اول.
- فنر نشستی را با بدنه چرب و پرش بدنه بشناسید، نه همیشه با صدا.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات با X33 مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P2-X22-SVC، P2-X22-BRK | هاب: vehicles/mvm/mvm-x22/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.