

عیب‌یابی تخصصی ام‌وی‌ام X33 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P2-X33-DIAG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x33/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید داده

ام‌وی‌ام X33 محصول خانواده Chery Tiggo 3 است و در بازار ایران با موتور خانواده Acteco عرضه شده است (حجم/کد دقیق و نسخه Cross هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). جرم بالاتر نسبت به X22، بار حرارتی و ترمزی را بیشتر کرده و مسیر عیب‌یابی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور هر نسخه، کد ECU هر مدل سال، پیکربندی گیربکس، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

نکات ناوگان

- در X33های پرکارکرد، مسافت بالا تراکم را زودتر به میانه عیب‌یابی می‌آورد – تست تراکم را دیر نکنید (SK-02).
- بار سفر و بار اضافه (طبیعت کاربری کراس‌اوور)، خنک‌کاری و ترمز را زیر فشار می‌گذارد – این دو سامانه را در عیب‌یابی جدی بگیرید.
- نصب‌های aftermarket و دوگانه‌سوز، علائم مبهم می‌سازند – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در دوگانه‌سوزها مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

X33 من گرم روشن نمی‌شود؛ چیست؟ الگوی سنسور میل‌لنگ/کوئل گرم (SK-19) – تست در شرایط گرم و ثبت کدها.
قطعات X33 با X22 مشترک است؟ هر دو خانواده Chery-اند اما مدل متفاوت – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P2-X33-ENG، P2-X33-FUE | هاب: vehicles/mvm/mvm-x33/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، پیکربندی گیربکس، حدود تراکم، سازگاری دیاگ.