

موتور اموی ام X33 – راهنمای کامل تعمیرات موتور خانواده Acteco

شناسه فایل: P2-X33-ENG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x33/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور خانواده Acteco در X33، موتور مدرن سوپاپ‌محور بالا با تسمه تایم است (شناخته‌شده بازار – کد دقیق و جزئیات: **نیازمند راستی‌آزمایی**). جرم بالاتر خودرو و کاربری سفر، فشار حرارتی بیشتری به موتور می‌آورد و سلامت خنک‌کاری را پیش‌نیاز تعمیرات موتوری می‌کند. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور، نوع تنظیم سوپاپ هر نسخه، بازه تسمه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	تعویض متقاطع (SK-01/15)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/تسمه/رول	استتوسکوپ، بازرسی
افت قدرت	تراکم، سوخت، اکروز	P2-X33-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تسمه تایم + رول‌ها** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه بازرسی واترپمپ.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان پرکارکرد، باتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P2-X33-CLG).
- در سفرهای با بار، تعویض روغن «به زمان» ببندید، نه فقط مسافت.
- نوع تنظیم سوپاپ هر نسخه بدون تأیید، حدس گرفته نمی‌شود.

هشدارهای ایمنی

تسمه با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
قطعات با Tiggo 3 مشترک است؟ احتمال بالاست اما فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P2-X33-DIAG، P2-X33-CLG | هاب: vehicles/mvm/mvm-x33/

فیلدهای باز

کد موتور، تنظیم سوپاپ، بازه تسمه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.