

موتور Hyundai ix35 – راهنمای کامل تعمیرات (نسل LM)

شناسه فایل: P3-HYN-IX35-ENG | مسیر: vehicles/hyundai/ix35/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتور ix35 (نسل LM) از خانواده موتورهای هیوندای گزارش می‌شود؛ کد دقیق موتور، نوع توزیع قدرت، نوع تنظیم سوپاپ و مشخصات نسخه‌های توربو (در صورت عرضه – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی). جرم کراس‌اوور و کاربری سفر، مدیریت دما و روغن‌کاری را حیاتی می‌کند. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور، نوع توزیع (تسمه/زنجر)، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقاطع (SK-01/15)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
افت قدرت	تراکم، سوخت، اگزوز	P3-HYN-IX35-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان پرکارکرد یاتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P3-HYN-IX35-CLG).
- در سفرمحور، روغن «به زمان» سرویس شود.
- قبل از هر تعویض سنسور، تغذیه و ارت همان مدار (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- **روغن می‌برد؛ اورهال؟** با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
- **ix35 توربو دارد؟** در برخی نسخه‌ها گزارش می‌شود – تأیید با کد موتور: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P3-HYN-IX35-CLG، P3-HYN-IX35-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/ix35/

فیلدهای باز

کد موتور، نوع توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم.