

سامانه تعلیق Hyundai ix35 – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها (نسل LM)

شناسه فایل: P3-HYN-IX35-SUS | مسیر: vehicles/hyundai/ix35/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق ix35: مک‌فرسون جلو و ساختار عقب کراس‌اوور (جزئیات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی) – الگوی SK-12 معتبر است. جرم و ارتفاع کراس‌اوور، فنرها و بوش‌ها را زودتر می‌فرساید.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب / فرورفتگی با بار	بوش بازوها / کمک‌ها / فنر	بازرسی از زیر + ارتفاع
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در سفرمحور، فنرها را با «پرش بدنه پس از دست‌انداز» هم بسنجید، نه فقط صدا.
- رینگ‌های تغییرشکل‌یافته، لرزش «تعلیقی» جعل می‌کنند – بالانس اول.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات با Tucson JM مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P3-HYN-IX35-SVC، P3-HYN-IX35-BRK | هاب: vehicles/hyundai/ix35/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.