

سامانه خنک‌کاری کیا Pride (تاریخی) – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P3-KIA-PRD-CLG | مسیر: vehicles/kia/pride-classic/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری کیا Pride تاریخی با کلید حرارتی/فن و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد؛ الگوی کامل P1-PRD-CLG معتبر است. سن ناوگان یعنی رسوب هسته، سفت‌شدن شیلنگ‌ها و فرسودگی کلید فن – ترکیب‌خرابی رایج.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات نسخه‌های کیا، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، مشخصات کلید حرارتی، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده	هسته رسوب‌گرفته	واترپمپ/پروانه
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	نشتی مویی/تبخیر
گرمای کم کابین	هسته بخاری رسوبی	سطح مایع
شیلنگ‌های سفت/متورم	فشار داخلی (گاز واکس)	–

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری + «لمس» شیلنگ‌ها ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست اتصال مستقیم کلید) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- درب رادیاتور ضعیف در ناوگان تاریخی، عامل جوش‌های «بی‌علت» است – تست ارزان، اول.
- شست‌وشوی رادیاتور کهن گاهی گرفتگی مویی را کامل برنمی‌گرداند – پس از شست‌وشو اختلاف دما دوباره سنجیده شود.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

رادیاتور شست‌وشو یا نو؟ به سن و نتیجه اختلاف دما بستگی دارد؛ شست‌وشوی بی‌اثر یعنی تعویض منطقی.

P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P3-KIA-PRD-ELE، P3-KIA-PRD-ENG | هاب: vehicles/kia/pride-classic/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، کلید حرارتی، رویه هواگیری.