

سامانه خنک‌کاری Mercedes-Benz C-Class – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-MBZ-CCR-CLG | مسیر: vehicles/mercedes-benz/c-class/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری C-Class با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد؛ بار حرارتی توربو – سلامت این سامانه پیش‌نیاز عمر واشر و توربو است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نوع ضدیخ کارخانه، نقاط فن، مدار فن کمکی، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
گرمای پایین پایدار / P0128	ترموستات همیشه‌باز/منطق	سنسور (SK-22)
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته توربو

سردکردن ملایم پس از بار سنگین؛ فقط ضدیخ با مشخصات کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با کولر در تابستان داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و هسته (SK-05).

P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور/منطق (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P5-MBZ-CCR-ELE، P5-MBZ-CCR-ENG | هاب: vehicles/mercedes-benz/c-class/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نوع ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.