

سامانه تعلیق Mercedes-Benz C-Class – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P5-MBZ-CCR-SUS | مسیر: vehicles/mercedes-benz/c-class/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق C-Class: مک‌فرسون/دوبازویی جلو و ساختار عقب چندبازویی (به تفکیک نسل – تأیید هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ تعلیق بادی/تنظیم‌پذیر در تیپ‌های بالاتر گزارش می‌شود (تأیید) – عیب‌یابی حدسی آن ممنوع. الگوی SK-12 برای بخش مکانیکی معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل، تعلیق بادی/تنظیم‌پذیر.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب (چندبازویی)	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها	بازرسی از زیر
افت ارتفاع (تعلیق بادی)	بلوک/کمپرسور/شیرها	تست نشستی + کدها
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در ساختار عقب چندبازویی، هر صدا نقطه‌یابی شود، نه تعویض کورکورانه.
- تعویض بلوک بادی حدسی، رایج‌ترین هدررفت است – تست نشستی متهم واقعی را لو می‌دهد.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

C-Class من بادی است؟ از روی بدنه/دیاگ – ثبت در کارت: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P5-MBZ-CCR-BRK، P5-MBZ-CCR-SVC | هاب: vehicles/mercedes-benz/c-class/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، فنر، ساختار عقب، تعلیق بادی.