

عیب‌یابی تخصصی Porsche Cayenne – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-POR-CYN-DIAG | مسیر: vehicles/porsche/cayenne/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های کاندید بازار ایران: 955 (اول)، 92A (دوم)، E3 (سوم) – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Porsche Cayenne، سنگین‌ترین و پرتجه‌زاترین SUV این پروژه و رکورد پایانی فاز ۵ است؛ با سه نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
955 (۲۰۰۳)	ناوگان کهن و پرمسافت – فرسودگی چندلایه، LPG رایج، موتورهای V6/V8؛ تعلیق بادی رایج در تیپ‌های بالاتر (تأیید هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی)
92A (۲۰۱۰S)	نسل میانی؛ توربوهای پاشش‌مستقیم و ۸ Tiptronic سرعتی رایج؛ PASM/تعلیق بادی گسترده‌تر
E3 (۲۰۱۸S)	جدیدترین؛ الکترونیک کامل – تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه دیزل و تعلیق بادی فقط پس از تأیید ناوگان/نسخه فعال می‌شود؛ عیب‌یابی حدسی تعلیق بادی ممنوع.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (مقاطع) ← در پاشش مستقیم: رسوب سوپاپ‌های داخلی ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد (سرد)	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03) – رفتار سرد/گرم ثبت شود
افت قدرت (توربو)	فشار بوسه در (SK-04) Live Data ← نشت مسیر ← سنسور بوسه ← وست‌گیت
افت/ناوبرایی ارتفاع	تعلیق بادی (در صورت تأیید نسخه) – بلوک‌ها، کمپرسور، شیرها؛ حدس ممنوع
داغ‌کردن با بار/آفرود	هسته/واترپمپ + گرفتگی خارجی (SK-05) – جرم سنگین، بار را بالا می‌برد
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29) – باتری ضعیف خطاهای جعلی گسترده می‌سازد

نکات ناوگان SUV اجراییو سنگین

- سنگین‌ترین جرم کل پروژه: خنک‌کاری، ترمز و تعلیق زیر حداکثر فشار – در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-05، SK-11، SK-12).
- چرخه سرویس دو لایه: دوره‌ای منظم + **بازبینی پس از هر آفرود سنگین** (هسته، بوش‌ها، گشتاورها، رینگ‌ها، روغن 4WD، سوکت‌ها).
- در 955: LPG رایج – سازگاری کیت با تیپ موتور راستی‌آزمایی شود؛ هر علامت در هر دو سوخت تست گردد.
- دیاگ سازنده (Porsche PIWIS) سازگاری‌اش با هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.
- نصب‌های aftermarket – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ در LPG شیر باک بسته؛ تست فشار مدار بادی با ابزار استاندارد.

سوالات متداول

Cayenne من یک گوشه می‌خواهد؛ **بلوک بادی سوخته؟** در نسخه‌های بادی: اول تست نشستی بلوک‌ها و کدهای کمپرسور – تعویض حدسی پرهزینه ممنوع.

قطعات با Touareg/Q7 مشترک است؟ ریشه پلتفرمی نزدیک اما برند/رکورد مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 19، 03، 04، 15، SK-01 | مرتبط: P5-POR-CYN-ENG، P5-POR-CYN-SUS، P5-VWG-TRG-DIAG | هاب: /vehicles/porsche/cayenne

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، ناوگان دیزل ایران، تعلیق بادی/PASM هر نسخه، 4WD، حدود بوست.