

موتور Renault Talisman – راهنمای کامل تعمیرات (نسل LFD)

شناسه فایل: P5-RNL-TLS-ENG | مسیر: vehicles/renault/talisman/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتورهای Talisman (توربوزینی ۱/۶/۱/۸T و دیزل در خانواده گزارش می‌شود – کد دقیق و ناوگان ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی**)، مدرن با مدیریت روغن/دما حساس. در نسخه توربو، روغن‌کاری و سردکردن ملایم، شرط عمر توربو و موتور است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر تیپ، مشخصات توربو/بوست، نوع توزیع قدرت، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقاطع (SK-01/15)
افت بوست	نشت مسیر ← ولو ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر (توربو)	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **مسیر بوست:** بست‌ها، گیره‌ها، شیلنگ‌ها – در هر تعمیر هوادهی دوباره کنترل شوند.
- **توربو:** تعویض فقط با تشخیص سند (فشار بوست + نشتی روغن) – نشتی مسیر، متهم بی‌گناه رایج.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- روغن «به زمان» سرویس شود – توربو دیرکرد را نمی‌بخشد؛ گرید صحیح کارخانه شرط عمر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- خاموش‌کردن ناگهانی پس از بار سنگین، جوش موضعی کارتریج می‌سازد – سردکردن ملایم.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-RNL-TLS-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو و آگزوز داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن کمی می‌برد؛ توربو سوخته؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس و اینترکولر – با تست سند تصمیم بگیرید.

Talisman دیزلی هم دارد؟ در برخی بازارها بله – تأیید ناوگان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی؛ لایه دیزل پس از تأیید فعال می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P5-RNL-TLS-DIAG، P5-RNL-TLS-CLG | هاب: vehicles/renault/talisman/

فیلدهای باز

کد موتور، مشخصات بوست، توزیع، بازه تایم، لایه دیزل، حدود تراکم.