

سامانه خنک‌کاری Volkswagen Golf – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-VWG-GLF-CLG | مسیر: vehicles/volkswagen/golf/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Golf با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات (ترموستات نقشه‌محور در MQB گزارش می‌شود – تأیید هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی)، الگوی SK-05 را دارد. بار حرارتی توربو – سلامت این سامانه پیش‌نیاز عمر واشر و توربو است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ (مشخصات VW)، نقاط فن، منطق ترموستات نقشه‌محور، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
گرمای پایین پایدار / P0128	ترموستات همیشه‌باز/منطق نقشه‌محور	سنسور (SK-22)
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته توربو

سردکردن ملایم پس از بار سنگین؛ فقط ضدیخ با مشخصات VW (نوع: نیازمند راستی‌آزمایی) – ضدیخ ناسازگار، رسوب و خوردگی آلوناز می‌سازد.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

P0128 در MQB من؛ ترموستات؟ در نسخه‌های نقشه‌محور، اول منطق و کدها – تعویض حدسی ممنوع (SK-22).

ضدیخ چه رنگی؟ مشخصات کارخانه VW مبناست – رنگ، شناسه معتبر نیست (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P5-VWG-GLF-ENG، P5-VWG-GLF-ELE | هاب: vehicles/volkswagen/golf/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نوع ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.