

عیب‌یابی تخصصی Volkswagen Golf – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-VWG-GLF-DIAG | مسیر: vehicles/volkswagen/golf/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های
کاندید بازار ایران: (۲۰۱۹س) VIII، (۲۰۱۲س) VII، (۲۰۰۸س) VI – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Volkswagen Golf هاچبک محبوب کلاس C فولکس‌واگن است و با سه نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل. پلتفرم MQB در نسل VII/VIII گزارش می‌شود (تأیید هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی).

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
VI (۲۰۰۸س)	ناوگان پرکارکرد – فرسودگی چندلایه، LPG رایج در بخشی از ناوگان
VII (۲۰۱۲س)	MQB؛ موتورهای TSI و گیربکس DSG رایج – لایه‌های توربو/DSG فعال‌تر
VIII (۲۰۱۹س)	جدیدترین؛ الکترونیک کامل – تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ (خانواده TSI در بازار غالب است): **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه توربو/DSG فقط پس از تأیید نسخه فعال می‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (مقاطع) ← رسوب سوپاپ‌های داخلی (پاشش مستقیم TSI) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد (سرد)	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03) – رفتار سرد/گرم ثبت شود
افت قدرت (TSI)	فشار بوست در (SK-04) Live Data ← نشت مسیر ← سنسور بوست ← وست‌گیت
ضربه/لرزش DSG	تفکیک خشک/تر و نوع DSG – مسیر عیب‌یابی را تعیین می‌کند (SK-10)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه MQB (SK-20/29)

دو لایه اختصاصی فولکس

- **پاشش مستقیم TSI:** رسوب کربن روی سوپاپ‌های داخلی (بدون پاشش پورت)، عامل کلاسیک لرزش دور آرام و misfire است – با دیاگ و تست مقاطع تفکیک شود؛ «شویه اینتک» فقط با تشخیص سند.
- **DSG:** «لرزش ترافیک‌محور» در DSG خشک رایج است – تفکیک خرابی از رفتار با کدها، ATF و آداپتاسیون؛ نوع روغن حیاتی و تعویض حدسی ممنوع.

نکات ناوگان

- LPG در بخشی از ناوگان نسل VI: پاشش مستقیم با LPG سازگار نیست – تأیید کیت و نسخه قبل از هر عیب‌یابی سوختی.
- تجهیزات زیاد نسل VII/VIII: «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود؛ باتری ضعیف خطاهای جعلی می‌سازد (SK-29).
- سازگاری دیاگ هر نسل (VCDS/ODIS): نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Golf من صبح لرزش دارد که با گرم شدن کم می‌شود؛ چیست؟ الگوی کلاسیک رسوب سوپاپ‌های داخلی TSI یا شمع/کوئل – با دیاگ تفکیک شود (SK-01/15).

Golf من کدام نسل است؟ از روی بدنه/مدارک – ثبت در کارت؛ همه صفحات با نسل کار می‌کنند.

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P5-VWG-GLF-ENG، P5-VWG-GLF-GBX، P5-VWG-PSS-DIAG | هاب: /vehicles/volkswagen/golf

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، نوع DSG هر نسخه، سال‌های عرضه ایران، حدود بوست.