

سامانه تعلیق Volkswagen Golf – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-VWG-GLF-SUS | مسیر: vehicles/volkswagen/golf/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Golf: مک‌فرسون جلو و ساختار عقب به تفکیک نسل (تیر پیچشی در VI، چندبازویی در VII/VIII گزارش می‌شود – تأیید هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی) – الگوی SK-12 معتبر است. رفتار ورزشی و رینگ‌های بزرگ، قطعات را زودتر می‌فرساید.
نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنرز / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب (چندبازویی)	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ بزرگ تغییرشکل‌یافته	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- رینگ‌های بزرگ در دست‌اندازها زودتر تغییرشکل می‌گیرند – بالانس و بازبینی رینگ اول.
- فنرز نشتی را با بدنه چرب و پرش بدنه بشناسید، نه همیشه با صدا.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات با Passat مشترک است؟ پلتفرم نزدیک اما مدل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصالات‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P5-VWG-GLF-SVC، P5-VWG-GLF-BRK | هاب: vehicles/volkswagen/golf/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.