

سامانه خنک‌کاری Volkswagen Tiguan – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-VWG-TGN-CLG | مسیر: vehicles/volkswagen/tiguan/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Tiguan با توربو + کولر مداوم شهری، بار حرارتی سنگینی دارد – سلامت این سامانه، پیش‌نیاز مطلق عمر واشر و توربو است. الگوی کامل P5-VWG-GLF-CLG معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نوع ضدیخ VW، نقاط فن، منطق ترموستات نقشه‌محور AD1، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
گرمای پایین پایدار / P0128	ترموستات/منطق نقشه‌محور	سنسور (SK-22)
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته توربو

سردکردن ملایم پس از بار سنگین؛ فقط ضدیخ با مشخصات VW (نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

P0128 در AD1 من؛ ترموستات؟ اول منطق و کدها – تعویض حدسی ممنوع (SK-22).

ضدیخ چه نوعی؟ مشخصات کارخانه VW مبناست (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P5-VWG-TGN-ENG، P5-VWG-TGN-ELE | هاب: vehicles/volkswagen/tiguan/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نوع ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.