

سامانه تعلیق Volkswagen Tiguan – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-VWG-TGN-SUS | مسیر: vehicles/volkswagen/tiguan/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Tiguan: مک‌فرسون جلو و ساختار عقب به تفکیک نسل (چندبازویی در AD1 گزارش می‌شود – تأیید هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی) – الگوی SK-12 معتبر است. جرم کراس‌اوور و رینگ‌های بزرگ، فنررها و بوش‌ها را زودتر می‌فرساید. **نیازمند راستی‌آزمایی:** گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب (چندبازویی)	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ بزرگ تغییرشکل‌یافته	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در ساختار عقب چندبازویی، هر صدا نقطه‌یابی شود، نه تعویض کورکورانه.
- رینگ‌های بزرگ در دست‌اندازها زودتر تغییرشکل می‌گیرند – بالانس و بازبینی رینگ اول.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.
قطعات تعلیق با Golf مشترک است؟ پلتفرم نزدیک اما مدل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P5-VWG-TGN-SVC، P5-VWG-TGN-BRK | هاب: vehicles/volkswagen/tiguan/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.