لطفا موارد زیر را مد نظر قرار داده و اصلاحات مورد نیاز را صورت دهید:

- ۱- تغییراتی که توسط شما در مورد ذخیره سریعتر مقدار آفست انجام شده، میتواند جلوی از دست رفتن مقادیر ذخیره نشده ( و محاسبه شده) را بگیرد که تغییر مناسبی است. اما مشکل مهمی که اکنون در داده های مشاهده شده وجود دارد فراتر از آن است. بدین ترتیب که مقدار باران در داده ذخیره شده جدید از مقدار باران در داده ذخیره شده قبلی کمتر است و این مشکل نمیتواند به دلیل عدم ثبت آخرین مقدار باران و ریست شدن سیستم باشد. در واقع در این حالت مقداری از باران محاسبه میشود و با آخرین مقدار ذخیره شده جمع میشود و حاصل از آخرین مقدار ذخیره شده کمتر میشود که این موضوع قاعدتا علت دیگری دارد که باید با بررسی نرم افزار استخراج شود. بعلاوه اینکه در هر بار ذخیره سازی آفست کنترل شود که اگر مقدار جاری از آخرین دو مقدار ذخیره شده کمتر بود ، همان آخرین مقدار ( بیشترین مقدار) ذخیره شود.یعنی مقدار آفست در صورتی تغییر کند که مقدار جدید از مقدار ذخیره شده کمتر باشد.
- ۲- ریست مودم در ابتدای برنامه و پس از ریستارت سیستم انجام شود ( محل فعلی ریست مودم برای تست هم باقی بماند). چنانچه سیستم ۵۰ بار متوالی (قابل تنظیم) موفق به ارسال از طریق مودم نشد خود را از طریق واچ داگ ریست کند که به طور اتوماتیک مودم هم ریستارت میشود. مدت زمان پالس ریستارت مودم فعلا ۲.۵ ثانیه باشد.
  - ۳- گویا نسخه جدید دارای مشکلات جدیدی است که بررسی و رفع گردد.
    - ۴- در صورت امکان چند شماره برای پیامک هشدار تعیین شود.
- ۵- جهت احتیاط اعلام شروع بارندگی برای ۰.۲ میلیمتر به بالا صورت گیرد (برای ۰.۱ پیامک شروع نرود و وقتی ۰.۲ شد برود)