# Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Tecnologia e Ciências

Centro de Tecnologia e Ciências Faculdade de Engenharia Máquinas Elétricas I Turma 1

Victor Hugo de Avelar Rezende


Lista 01


Professor: Otto Wanner Ganvini

Rio de Janeiro

# 1° Questão

#### ANÁLISE DE MÁQUINAS SÍNCRONAS





#### 1° Passo:

Máquina síncrona é composta por um número de enrolamentos no estator e no rotor, relacionando os enlaces de fluxo a correntes, através das auto e mútua indutâncias é obtido a equação (1).

$$\Psi_{a} = -I_{aa} * i_{a} + I_{ab} * i_{b} + ... + I_{afd} * i_{fd}$$
(1)

## 2° Passo:

As indutâncias dos enrolamentos são expressas como funções trigonométricas da posição do rotor em relação ao estator, sendo  $L_{afd}$  a indutância mútua entre os enrolamentos da fase "a" e do campo constante na posição de  $\theta$  = 0, como descrito na equação (2):

$$I_{afd} = L_{afd} * cos(\theta)$$
 (2)

## 3° Passo:

Os enlaces de fluxo são expressos em termos das correntes que passam pelos enrolamentos do estator que são  $i_a$ ,  $i_b$  e  $i_c$  e para os enrolamentos do rotor  $i_{fd}$ ,  $i_{kd}$  e  $i_{kq}$ .

Fazendo a transformada de Park as correntes são transformadas para os componentes no eixo d e q, apresentados nas equações (3) e (4):

$$I_{d}=(2/3)*(i_{a}*\cos(\theta)+i_{b}*\cos(\theta-120^{\circ})+i_{c}*\cos(\theta+120^{\circ}))$$
(3)

$$I_{q}=-(2/3)*(i_{a}*\cos(\theta)+i_{b}*\cos(\theta-120^{\circ})+i_{c}*\cos(\theta+120^{\circ}))$$
(4)

4° Passo:

As equações dos enlaces de fluxo para os enrolamentos do rotor são descritas como função das correntes dos enrolamentos do rotor e dos componentes d e q das correntes de armadura.

5° Passo:

Os enlaces de fluxo e tensão de armadura (5) também são transformados para as componentes dos eixos d e q, equação de Park (6):

$$e_a = \frac{d\psi_a}{dt} - r^* i_a \tag{5}$$

$$e_{d} = \frac{d\psi_{d}}{dt} - \omega^{*}\psi_{q} - r^{*}i_{d}$$
 (6)

## 2° Questão

As transformadas são usadas para referenciar as componentes e grandezas das fases a, b e c em apenas dois eixos girantes d e q. Com a finalidade de manter as grande sempre constantes sendo é utilizado dois eixos girantes acompanhando o giro do roto por  $\theta$ . Na equação (7) é observado a equação linear de correntes, (8) os enlaces de fluxo da armadura e (9) enlaces do fluxo do rotor.

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$
(7)

$$\psi_d = -L_d i_d + L_{afd} i_{fd} + L_{akd} i_{akd}$$

$$\psi_q = -L_q i_q + L_{akq} i_{kq}$$

$$\psi_0 = -L_0 i_0$$
(8)

$$\psi_{fd} = L_{ffd}i_d + L_{fkd}i_{kd} - \frac{3}{2}L_{afd}i_d 
\psi_{kd} = L_{fkd}i_d + L_{kkd}i_{kd} - \frac{3}{2}L_{akd}i_d 
\psi_{kq} = L_{kkq}i_{kq} - \frac{3}{2}L_{akq}i_q$$
(9)

# 3° Questão

Na figura 1 está representado o circuito equivalente para o eixo d:




Figura 1 – Circuito equivalente do eixo d

L<sub>I</sub> = Indutância de dispersão do eixo d

L<sub>ad</sub> = Indutância mútua entre os enrolamentos da fase "a" e amortecedor eixo d

L<sub>f</sub> = Autoindutância do enrolamento de campo

R<sub>fd</sub> = Resistencia do enrolamento de campo

L<sub>kd</sub> = Autoindutância do amortecedor do eixo d

R<sub>kd</sub> = Resistencia do amortecedor do eixo d

Na figura 2 está representado o circuito equivalente para o eixo q:




Figura 2 – Circuito equivalente do eixo q

L<sub>I</sub> = Indutância de dispersão do eixo q

Laq = Indutância mútua entre os enrolamentos da fase "a" e amortecedor eixo q

L<sub>kq</sub> = Autoindutância do amortecedor do eixo q

R<sub>kq</sub> = Resistencia do amortecedor do eixo q

# 4° Questão

$$I_{aa} = 3.2758 + 0.0458*cos(2\theta) \text{ mH}$$
 
$$I_{ab} = -1.6379 - 0.0458*cos(2\theta + \pi/3) \text{ mH}$$
 
$$I_{afd} = 40*cos(\theta) \text{ mH}$$
 
$$I_{afd} = 576.92 \text{ mH}$$
 
$$R_a = 0.0031 \ \Omega$$
 
$$R_{fd} = 0.0715 \ \Omega$$

## Formulário

$$L_{aa} = L_{aao} + L_{aa2} \cos 2\theta$$
 $L_{afd} = L_{afd} \cos \theta$ 
 $L_{ab} = L_{abo} + L_{ab2} \cos (2\theta + \pi/3)$ 
 $L_{d} = (L_{aao} + L_{abo} + 3/2 L_{aa2})$ 
 $L_{q} = (L_{aao} + L_{abo} - 3/2 L_{aa2})$ 
 $L_{o} = (L_{aao} - 2L_{abo})$ 
 $L_{aa0} = 3.2758 \text{ mH}$ 
 $L_{ab2} = 0.0458 \text{ mH}$ 
 $L_{ab2} = 0.0458 \text{ mH}$ 
 $L_{afd} = 40 \text{ mH}$ 

- a)  $L_d = L_{aa0} + L_{ab0} + (3/2)*L_{aa2}$   $L_d = 4.979mH$   $L_q = L_{aa0} + L_{ab0} - (3/2)*L_{aa2}$  $L_q = 4.842 mH$
- $\begin{array}{ll} b) & L_{l}=0.42 \; mH \\ & L_{ad}=L_{d}-L_{l} \\ & L_{ad}=4.559 \; mH \\ & L_{aq}=L_{q}-L_{l} \\ & L_{aq}=4.422 \; mH \end{array}$

## c) Valores de base:

$$S_b = 520 \text{ MVA}$$

$$V_b = 24 \text{ kV}$$
  $V_{(ef)b} = (24/\sqrt{3}) = 13.856 \text{ kV}$   $V_{(pico)b} = V_{sb} = V_{(ef)b} * \sqrt{2} = 19.5953 \text{ kV}$ 

$$I_b = S_b/3*V_{efb} = 12.509 \text{ kA}$$

$$I_{(pico)b} = I_{sb} = I_b * \sqrt{2} = 17.69 \text{ kA}$$

$$Z_{sb} = V_{(pico)b} / I_{(pico)b} = 1.1077 \Omega$$

$$\omega_b = 2 * \pi * 60 = 377 \text{ rad/s}$$

$$L_{sb} = Z_{sb}/\omega_b = 2.9382 \text{ mH}$$

$$I_{(fd)b} = (L_{ad}/L_{afd})*I_{sb} = 2.016 \text{ kA}$$

$$V_{(fd)b} = S_b / I_{(fd)b} = 257.887 \text{ kV}$$

$$Z_{(fd)b} = V_{(fd)b} / I_{(fd)b} = 127.8 \Omega$$

$$L_{(fd)b} = Z_{(fd)b}/\omega_b = 3.39 \text{ mH}$$

## Valores em p.u.

$$L_{l} = 0.143$$

$$L_{ad} = 1.551$$

$$L_{aq} = 1.504$$

$$L_d = 1.694$$

$$L_q = 1.647$$

$$L_{afd} = 1.551$$

$$L_{ffd} = 1.7$$

$$L_{fd} = 0.14$$

$$R_a = 0.0028$$

$$R_{fd} = 0.00056$$

#### d) L<sub>I</sub> = indutância de dispersão dos eixos d e q

Lad = Indutância mútua entre os enrolamentos da fase "a" e amortecedor eixo d

L<sub>aq</sub> = Indutância mútua entre os enrolamentos da fase "a" e amortecedor eixo q

L<sub>d</sub> = Autoindutância do amortecedor do eixo d

L<sub>q</sub> = Autoindutância do amortecedor do eixo q

L<sub>afd</sub> = Indutância mútua entre os enrolamentos da fase "a" e enrolamento de campo

L<sub>ffd</sub> = Indutância mútua entre o amortecedor eixo d e enrolamento de campo

L<sub>fd</sub> = Autoindutância do enrolamento de campo

R<sub>a</sub> = Resistencia do enrolamento da fase "a"

R<sub>fd</sub> = Resistencia do enrolamento de campo