

Standard Operating Procedures

PENGAMBILAN SAMPEL PIT MENGGUNAKAN MESIN BOR SOP NO.: 005/QAQC-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Initial Issued:

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja pengambilan sample (sampling) bijih nikel di area pit sebelum ditambang yang harus diikuti oleh para personel sampling

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- **2.3.**JIS M 8109:1996. Garnierite Nickel Ores Methods for Sampling, Sample Preparation, and Determination of Moisture Content.

3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESELAAMATAN

- 3.1. Sepatu Safety
- **3.2.**Helmet
- 3.3.Masker
- **3.4.**Ear plug
- **3.5.**Sarung Tangan Kain
- 3.6. Kaca Mata Safety
- 3.7.Sekop sample
- **3.8.**Kantung Plastik ukuran 5 Kg
- **3.9.**Spidol permanent
- **3.10.** Mesin Bor/Exavator
- **3.11.** Pita berwarna
- **3.12.** Kantung Coli Core

4. PRINSIP





Standard Operating Procedures

PENGAMBILAN SAMPEL PIT MENGGUNAKAN MESIN BOR

SOP NO.: 005/QAQC-SJSU/SITE/V/2018
Rev: Initial Issued:

SALINAN

Sample bijih nikel diambil secara manual dari atas permukaan bijih yang telah siap untuk ditambang. Sample yang diambil merupakan sebagai indicator/petunjuk untuk memastikan kadar secara umum suatu area tambang sebelum dilakukan penambangan.

5. PROSEDUR

- **5.1.** Tentukan titik/lokasi pengambilan sample dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan divisi grade control.
- **5.2.** Bersihkan permukaan yang akan disampling dan pastikan aman untuk aman untuk melakukan pekerjaan
- **5.3.** Bersihkan permukaa Lakukan pengambilan sample dengan excavator dengan kedalaman minimal 100 cm. Pengambilan sample dilakukan diatas bucket sebanyak 5 titik dengan menggunakan scoop kecil (30D).
- **5.4.** Lakukan pengambilan sample dengan excavator dengan kedalaman minimal 100 cm. Pengambilan sample dilakukan diatas bucket sebanyak 5 titik dengan menggunakan scoop kecil (30D).
- **5.5.** Masukkan sample yang telah disampling kedalam kantung plastik ukuran 5 kg ikat kuat
- **5.6.** Berikan pelabelan pada sample tersebut sebagai ID sample.
- **5.7.** Catat kedalam list sesuai ID sample sebelum dikirim ke laboratorium.

6. REKAMAN DATA

Site Waturambaha, 20 Mei 2018





Standard Operating Procedures

PENGAMBILAN SAMPEL PIT MENGGUNAKAN MESIN BOR SOP NO.: 005/QAQC-SJSU/SITE/V/2018

Rev : Initial Issued :

SALINAN



