

# **Standard Operating Procedures**

### PENGAMBILAN SAMPEL PRODUKSI

SOP NO.: 006/QAQC-SJSU/SITE/V/2018

Rev : Initial Issued :

**SALINAN** 

#### 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja pengambilan sample (sampling) bijih nikel yang akan dimuat ke stockpile produksi menurut Japanese Industrial Standard (JIS) yang harus diikuti oleh personel sampling.

#### 2. STANDAR ACUAN

- **2.1.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara ( paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- **2.3.**JIS M 8109:1996. Garnierite Nickel Ores Methods for Sampling, Preparation, and Determination of Moisture Content.

### 3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- **3.1.** Sepatu Safety
- **3.2.** Helmet
- **3.3.** Masker
- **3.4.** Ear plug
- **3.5.** Sarung Tangan Kain
- **3.6.** Kaca Mata Safety
- **3.7.** Cangkul Kecil
- **3.8.** Drum/Ember polyethylene kapasitas 25 liter bertutup atau karung kap. 25 Kg
- **3.9.** Kantong plastik kapasitas 5 kg
- **3.10.** Spidol Permanent
- **3.11.** Pita Berwarna

### 4. PRINSIP





# **Standard Operating Procedures**

### PENGAMBILAN SAMPEL PRODUKSI

SOP NO.: 006/QAQC-SJSU/SITE/V/2018

Rev : Initial Issued :

**SALINAN** 

Sample bijih nikel diambil secara manual dari atas permukaan bijih di atas truk. Banyaknya increment yang diambil yaitu setiap 1 truk ( $\pm 10$  ton) sekali sebanyak  $\pm$  11 kg/increment menggunakan scoop 100D.

### 5. PROSEDUR

- **5.1.** Ambil sample tiap increment (setiap 1 truk DT) menggunakan scoop 100D di permukaan bijih di atas truk.
- **5.2.** Masukkan ke dalam ember polyethylene atau karung kap. 25 Kg dan di tutup rapat dengan tutupnya dan diberikan kode dengan pita berwarna.
- 5.3. Ulangi pengambilan sample sampai cukup untuk mewakili sample bagiannya, misalnya 20 increment (mewakili 20 truk). Sample ini di sebut Sub sample Sample bagian A. (total cargo mewakili 200 kg)
- 5.4. Ulangi kembali pekerjaan No. 6.1 sampai 6.3 untuk mewakili Sample bagian B sampai Sample bagian E sehingga sampai produksi selesai (total cargo mewakili 1000 MT = 100 truk DT).
- **5.5.** Sample bagian A sampai Sample bagian E disebut 1 Sublot (Contoh: <u>Sublot 1</u>), dan di beri label yang sesuai.
- **5.6.** Setelah Sample bagian E selesai disampling, bawa sample tersebut ke Preparasi besar

### 6. REKAMAN DATA

Site Waturambaha, 20 April 2018





# **Standard Operating Procedures**

## PENGAMBILAN SAMPEL PRODUKSI

SOP NO.: 006/QAQC-SJSU/SITE/V/2018

Rev : Initial Issued :

**SALINAN** 

