بررسی سوال ۱

نقاط ضعف

- برای ماشین حالت ترکیبی تمام گذارها کشیده نشده است. گذارهای مشخص نشده شامل این موارد است:
 - o از حالت s1,s3 یک گذار به خودش داریم.
 - از حالت \$2,83 یک گذار به \$1,83 داریم.
 - از حالت \$1,s4 یک گذار به \$2,s3 داریم.
- دنباله مقادیر s1 و s2 اشتباه هستند. حتی روند رسیدن به دنباله فعلی ذکر نشده است تا علت اشتباه مشخص شود.

بررسی سوال ۲

نقاط ضعف

ماشین حالت مسطح شده به درستی کشیده نشده است. از یک استیت دو گذار با گارد یکسان داریم.

بررسی سوال ۳

نقاط قوت

• توضیح دقیق توابع و روند اجرای کد

نقاط ضعف

• اگر نوشتهها و معادلات به جای روی کاغذ نوشتن، تایپ میشدند، گزارش ظاهر و ساختار بهتری پیدا میکرد.